

## บทที่ 3

### วิธีการดำเนินงานวิจัย

ในการทำโครงการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ภาคปฐมภูมิ และภาค ทุ่ดิยภูมิซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของปัญหาในเรื่องการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม กลุ่มผลิตบ้านเรือนไทยจิ๋ว ตำบลลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านเรือนไทยจิ๋ว เพื่อเป็นอาชีพด้วย พ.ศ. 2543 เพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์ และหาความต้องการของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายครอบคลุม ทุกส่วน ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการดำเนินโครงการวิจัย ดังนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
3. ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย
4. การวิเคราะห์ข้อมูล

#### ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ใน การประเมินรูปแบบหลังการออกแบบ ได้จากการเลือกแบบเจาะจงจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ จำนวน 5 คน

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของรูปแบบ ได้จากการเลือกแบบสุ่มแบบบังเอิญจากผู้บริโภค จำนวน 100 คน การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญของผู้บริโภคโดยใช้ ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของทาร็อ ยามานะ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % และค่าความคลาดเคลื่อน  $\pm 10$  จะได้จำนวนประชากรทั้งหมด A และได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ 100 คนพอตี

#### เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย

1. เครื่องมือสำหรับเก็บรวมรวมข้อมูลก่อนการประเมินแบบ สำหรับผู้เชี่ยวชาญเป็นแบบสอบถามความเหมาะสมของแบบ เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ

2. เครื่องมือสำหรับการประเมินแบบหลังการออกแบบ พัฒนาบรรจุภัณฑ์บ้านเรือนไทยจิ๋ว เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภค เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ

## สถานที่ทำการเก็บข้อมูล

กลุ่มผลิตบ้านเรือนไทยจิว ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดตั้ง กลุ่ม ผลิตภัณฑ์บ้านเรือนไทยจิว เพื่อเป็นอาชีพดังเดิม พ.ศ. 2543

### 1. ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย

1.1 พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์บ้านเรือนไทยจิว มีขั้นตอนดังนี้

1.1.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านทรงไทย

1.1.2 ออกแบบร่างบรรจุภัณฑ์บ้านเรือนไทยจิว ไม่น้อยกว่า 20 แบบ โดย

ผู้วิจัย

1.1.3 คัดเลือกแบบที่มีความเหมาะสม จำนวน 5 แบบ โดยผู้วิจัย

1.1.4 ประเมินแบบที่คัดเลือกมาโดยผู้เชี่ยวชาญ

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือ แบบสอบถาม ผู้เชี่ยวชาญประเมิน

แบบสอบถาม เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ

5	หมายถึง	มีความเหมาะสมมากที่สุด
---	---------	------------------------

4	หมายถึง	มีความเหมาะสมมาก
---	---------	------------------

3	หมายถึง	มีความเหมาะสมปานกลาง
---	---------	----------------------

2	หมายถึง	มีความเหมาะสมน้อย
---	---------	-------------------

1	หมายถึง	มีความเหมาะสมน้อยที่สุด
---	---------	-------------------------

ประเมินแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน แบบสอบถาม ใช้ การประเมินแบบสอบถามแบบ IOC (Index of Item Objective Congruence) ค่า IOC ที่ได้นั้น ต้องไม่ต่ำกว่า 0.5

การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่การรวบรวมแบบสอบถามที่ประเมิน โดย ผู้เชี่ยวชาญ

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์จากแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญ

1.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์บ้านเรือนไทยจิว

1.2.1 คัดเลือกแบบแบบที่มีความเหมาะสมมากที่สุดจากการประเมินของ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ มาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวใน จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 100 คน

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือ แบบสอบถาม นักท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ

5	หมายถึง	มีความพึงพอใจมากที่สุด
---	---------	------------------------

4	หมายถึง	มีความพึงพอใจมาก
---	---------	------------------

3	หมายถึง	มีความพึงพอใจปานกลาง
---	---------	----------------------

- 2 หมายถึง มีความพึงพอใจอย่างมาก  
 1 หมายถึง มีความพึงพอใจอย่างสุด

ประเมินแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน แบบสอบถามใช้การประเมินแบบสอบถามแบบ IOC (Index of Item Objective Congruence) ค่า IOC ที่ได้นั้นต้องไม่ต่างกว่า 0.5

การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การรวบรวมแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยว

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์จากแบบสอบถามของนักท่องเที่ยว

## 2. การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลที่ได้จากการประเมิน ผู้จัดทำได้มามาดำเนินการดังนี้

2.1 ข้อมูลที่ได้จากการใช้เครื่องมือดังกล่าว มาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้กลุ่ม ตัวอย่างที่กำหนดไว้ และทำการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของข้อมูลเพื่อทำการสรุปหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และ นำภาพรวมของแต่ละด้านในรูปแบบของตารางและประผลด้วยการบรรยาย

2.2 ผู้จัดทำใช้เกณฑ์ในการพิจารณาหาค่าเฉลี่ย ของระดับความพึงพอใจโดยใช้คุณสมบัติต่อเนื่องของคะแนนไว้ในแนวเทียบผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยซึ่งพิจารณาตามเกณฑ์การ ประเมิน โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้

4.51 - 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด

3.51 - 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก

2.51 – 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง

1.51 - 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย

1.00 - 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด

ค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย

ค่าสถิติเบื้องต้น

1. หาค่าร้อยละ (Percent)

2. หาค่าเฉลี่ย (Mean)  $\bar{x}$

3. หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)