

รายงานการวิจัย

เรื่อง

การทดลองเคลือบโดยใช้ดินเลนบริเวณทุ่งทะเลแครัว

สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

อุมาพร พงศ์ศักดิ์ศรี
เพียรพิณ ชัยบ
สุภาพร อรรถกิมล
รัชฎาภรณ์ เกษมสัสดี

พ.ศ. 2545

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

ประจำปีการศึกษา 2543

กิจกรรมประจำ

การวิจัยเชิงทดลองครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม โดยได้รับความอนุเคราะห์ และให้คำแนะนำ พร้อมทั้งข้อมูล เกี่ยวกับการจัดทำการวิจัย จาก สำนักวิจัยและบริการ วิชาการ จนทำให้งานวิจัยสำเร็จ คณะผู้วิจัยขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้

ขอขอบคุณ อาจารย์นิวัตร พัฒนา ที่เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และเสนอแนะข้อมูล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำวิจัยนี้ให้สำเร็จด้วยดี

ขอขอบคุณ ไปรแกรมวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สภาบันราษฎร์พิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก ที่ได้อนุเคราะห์ เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้

คณะผู้วิจัยขอขอบความดีทั้งหมดของงานวิจัยนี้ แด่คุณพ่อ คุณแม่ คุณยาย อีกทั้งเป็นที่เคารพอย่างสูงของคณะผู้วิจัย

นายจุมพูน พงศ์ศักดิ์ศรี
นางสาวพิยรพิณ ชัยบ
นางสาวลภารา อรรถกิมล
นางสาวรัชฎาภรณ์ เกษมสัสดี

ชื่อเรื่อง	การทดลองเคลือบดินเลน บริเวณ ทุ่งทะเลเก้า สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก	
ชื่อผู้วิจัย	นายจุ่มพูน พงศ์ศักดิ์ศรี	นางสาวเพียรพิน ชัยป
	นางสาวสุภาพร อาราถโภคล	
	นางสาวรัชฎาภรณ์ เกษมสัสดี	
ที่ปรึกษา	อาจารย์นิวต์ พัฒนา	
วิจัยในกลุ่มวิชาการ	สาขาวิชาวาระมานิยมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย	

การทดลองน้ำเคลือบโดยใช้ดินเลนบริเวณทุ่งทะเลเก้า สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาลักษณะเคลือบที่มีส่วนผสมของดินเลน โดยเทท่ออุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส ในบรรยายกาศแบบอุกซิเด้น แล้วตักก้อน โดยการสูมตัวอย่างแบบเจาะจากตารางสามเหลี่ยมที่มีส่วนผสมของ ดินเลนทะเลเก้า ระหว่าง 10 - 80 % หินพื้นมากกว่า 10 - 80 % และ หินเขี้ยวหุบเขา 10 - 80 % ซึ่งได้ตัวอย่างในการทดลอง ทั้งหมดรวม 36 สูตรส่วนผสม โดยทดลองเผาเคลือบ ทั้งสองบรรยายกาศด้วยเตาแก๊ส

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ส่วนผสมเคลือบดินเลนทะเลเก้าที่สมบูรณ์ที่สุด คือ สูตรส่วนผสมที่ 4 โดยมีส่วนผสมของ ดินเลนทะเลเก้า 50 % หินพื้นมา 40 % และ หินเขี้ยวหุบเขา 10 % มีลักษณะของผิวเคลือบภายนอกเป็นสีขาว ดังนี้ มีความมันเงาววาว ผิวเคลือบมีความสมบูรณ์ปราศจากต่าหนี และให้สีน้ำตาลภายนอกการเผา

สารบัญ

บทที่

หน้า

1 บทนำ

ความสำคัญและที่มาของปัญหา.....	1
จุดมุ่งหมายของการวิจัย.....	1
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
ขอบเขตของการวิจัย.....	2
ข้อตกลงเบื้องต้น.....	2
คำนิยามศัพท์เฉพาะ.....	3

2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ความรู้เกี่ยวกับเคลื่อน.....	5
เคลื่อนดินเลน.....	7
วัตถุที่ใช้ในการทดลอง.....	8
การหาส่วนผสมเคลื่อนจากตารางสามเหลี่ยม.....	10
การเตรียมและการซุบเคลื่อน.....	11
ลักษณะทางกายภาพและตำแหน่งผิวเคลื่อน.....	15
เตาเผาและการเผา.....	19
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	25

3 วิธีดำเนินการวิจัย

จัดระเบียบ.....	27
กลุ่มตัวอย่าง.....	27
ตัวแปรที่ศึกษา.....	30
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย.....	30
การดำเนินการวิจัย.....	31
การวิเคราะห์ผลการทดลอง.....	32

สารบัญ (ต่อ)

บทที่

หน้า

4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการทดลองภายหลังการเพาในบรรยายกาศแบบอักษิเดชัน.....	33
ผลการทดลองภายหลังการเพาในบรรยายกาศแบบบรีดักชัน.....	35

5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

จุดมุ่งหมายของการวิจัย.....	37
กลุ่มตัวอย่าง.....	37
เครื่องมือและสัดสูตรการณ์ที่ใช้ในการวิจัย.....	37
การดำเนินการวิจัย.....	38
สรุปผลการวิจัย.....	38
อภิปรายผล.....	40
ข้อเสนอแนะ.....	42

บรรณานิกรม.....	44
-----------------	----

ภาคผนวก.....	47
--------------	----

ประวัติย่อของผู้วิจัย.....	51
----------------------------	----

นัยน์คีตราง

ตาราง	หน้า
1. แสดงส่วนผสมของวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในเคลือบดินเหนียว.....	28
2. แสดงผลการทดลองเคลือบดินเหนียวแก้ว ภายหลังการเผาที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส บรรยายการแบบออกแบบชิ้น.....	33
3. แสดงผลการทดลองเคลือบดินเหนียวแก้ว ภายหลังการเผาที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส บรรยายการแบบบีดก้อน.....	35

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล侈ราษฎร์
Pibulsongkram Rajabhat University

นัยนีภาพ

ภาพ

หน้า

1. แสดงตารางสามเหลี่ยมด้านเท่า.....	10
2. ตารางสามเหลี่ยมแสดงส่วนผสมของเคลือบดินและหินแก้ว.....	28
3. แสดงแหล่งวัตถุดินและหินแก้ว สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก.....	48
4. แสดงการขาดดินและหินจากคูน้ำบริเวณทุ่งทะเลแก้ว.....	48
5. แสดงดินและหินที่ชุดได้ก่อนนำไปเป็นส่วนผสมเคลือบ.....	48
6. ผลการทดลองเคลือบดินและหินแก้ว บรรยายการศึกษาเดือน.....	49
7. ผลการทดลองเคลือบดินและหินแก้ว บรรยายการศึกษาเดือน.....	49
8. ผลิตภัณฑ์เคลือบดินและหินแก้ว.....	50

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Pibulsongkram Rajabhat University

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาของปัญหา

เคลือบเป็นวัสดุที่มีลักษณะเหมือนแก้ว ด้าบบางๆ บนผิวผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ อย่างต่อเนื่อง เกิดขึ้น โดยการที่มีส่วนผสมของสารประกอบคลิเกต หลอมเหลวและยืดติดแน่น อยู่บนผิวผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ (เบริดา พิมพ์ขาวข่าฯ. 2530 : 1) ซึ่ง โภมล รักช์วงศ์ (2531 : 63) กล่าวว่า เมื่อใช้น้ำยาเคลือบ เคลือบลงบน ผิวผลิตภัณฑ์ จะเกิดประโยชน์หลายประการ อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์มีความสวยงามมากขึ้น สะดวกแก่การทำความสะอาด ป้องกันการซึมผ่านของแก๊สและของเหลว ผลิตภัณฑ์ทนต่อการกดกร่อนของกรดและด่าง มีความแข็ง แกร่งทนต่อการกระแทกเล็กน้อยได้ดี น้ำเคลือบทำให้เคลือบผลิตภัณฑ์ มีหลากหลายชนิด ซึ่ง ชนิดที่มีราคาต้นทุนใน การเตรียมเคลือบต่ำและสามารถใช้วัสดุในห้องถังผสมเป็นรัศมีดิบทำเคลือบได้ คือ เคลือบที่มีส่วนผสมของ ดินแลน เสริมศักดิ์ นาคน้ำ (2536 : 6) กล่าวว่า ส่วนผสมของเคลือบในโรงงาน เครื่องปั้นดินเผา จังหวัด ราชบูรี มีส่วนผสม คือดินเลนร่วงผัก 7 ส่วน และขี้แก้ 3 ส่วน เป็นสัดส่วนของปริมาตร โดยการใช้กระบวนการตัก ซึ่งปัจจุบัน (พ.ศ. 2536) ดินเลน ที่มีผสมในเคลือบเปลี่ยนแปลงไป บางโรงงานใช้ดินเผาจากคลองส่งน้ำเข้าบ่อ เลี้ยงกุ้ง และบางสูตรใช้เศษเหล็กและขี้แก้จากถ่านไม้ไก่ในการ ก่อ ซึ่งต้องเผาที่ความร้อนสูงๆ

ดินเลน เป็นวัสดุที่หาได้่ายในห้องถัง โดยเฉพาะในสถานที่ราษฎร์พิมูลลงกรณ์ ผู้ที่ห้ามหูฟัง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีดินเลนอยู่โดยรอบคุณ้ำของสถาบัน ผู้จัดจงสนใจที่จะนำดินเลนมาผสมเป็นวัตถุดินใน การทำเคลือบและเผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส

จุดมุ่งหมายของการวิจัย

เพื่อกีดกันลักษณะเคลือบที่มีส่วนผสมของดินเลน ที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส ในบรรยายการ ดำเนินงานของภาคชีวเดชั้นและรัฐชั้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- หน่วยงานที่จะได้รับประโยชน์จากการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สถานศึกษา สถาบันวิจัย โรงงานอุตสาหกรรมทางด้านเชิงมิเกลล์
- บุคคลที่จะได้รับประโยชน์จากการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษา นักเรียน นักวิจัย บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำเคลือบ และบุคลากรในห้องถัง

ข้อมูลของ การวิจัย

- วัตถุดิบที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ดินเหนียวหะเหล็ก Feldspar และ Quartz
- กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากตารางสามเหลี่ยม (Triaxial Blend) ซึ่งได้สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ ดินเหนียวหะเหล็ก 10 - 80 % Feldspar 10 - 80 % และ Quartz 10 - 80 % จำนวน 36 ส่วนผสม
- ตัวแปรที่ศึกษา
 - ตัวแปรอิสระ
 - สัดส่วนของวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลง 36 สัดส่วน
 - บรรบากาศในการเผาเคลือบ
 - บรรบากาศการเผาแบบอุ่นช้าๆ เว้น
 - บรรบากาศการเผาแบบเร็วตักทัน
 - ตัวแปรตาม ได้แก่ ลักษณะของเคลือบ
 - ระดับความมันของเคลือบ
 - ความสมบูรณ์ของเคลือบ
 - ลักษณะเคลือบ

ข้อทดลองเบื้องต้น

การวิจัยนี้มีข้อทดลองเบื้องต้นดังต่อไปนี้

- วัตถุดิบที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่
 - ดินเหนียวหะเหล็ก
 - Feldspar บริษัท เชอร์นิก (ประเทศไทย) จำกัด

- 1.3 Quartz บริษัท เซอร์นิค (ประเทศไทย) จำกัด
2. ชั้งส่วนผสมด้วยเครื่องขึ้นรูปบดจิตรอล
3. ให้น้ำประปาผสมในเคลือบ มีความถ่วงจำเพาะ 1.4
4. บดผสมด้วยหม้อบดขนาดเล็ก นาน 2 ชั่วโมง และกรองผ่านตะแกรงเบอร์ 120 แมช
5. ชุบเคลือบด้วยวิธีการรุ่มนาน 3 วินาที
6. เผาชิ้นทดลองที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส บรรยายการออกซิเดชัน ด้วยเตาไฟฟ้า
7. เผาชิ้นทดลองที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส บรรยายการรีดักชันโดยเตาแก๊สทางเดินลมร้อน
8. หมายไฟที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที
9. วัดอุณหภูมิด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิแบบ Thermo electric pyrometers
10. นำแผ่นทดลอง (Test pieces) ออกจากเตาเผาที่อุณหภูมิไม่เกิน 100 องศาเซลเซียส

ลง

คำนิยามศัพท์เฉพาะ

การวิจัยนี้ใช้คำศัพท์ต่าง ๆ ในความหมายดังท่อไปนี้

1. เคลือบดินเลน หมายถึง เคลือบที่มีส่วนผสมของ ดินเลนทุกประเภท เช่น Feldspar และ Quartz
2. บรรยายการออกซิเดชัน (Oxidation) หมายถึงการเผาให้มีหินมัดดไม่มีกลุ่มครันและเข้ม่าอยู่ในห้องเผาเพื่อเพิ่มความคงทน เช่นจากมีออกซิเจนและเชื้อเพลิงในปริมาณที่เหมาะสมกัน บรรยายการนี้ใช้ในการเผาจนถึงอุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส
3. บรรยายการรีดักชัน (Reduction) หมายถึง การเผาให้มีในเตาเผาที่ไม่สมบูรณ์ หรือการเผาที่เกิดครันเนื่องจากมีอัตราส่วนของเชื้อเพลิงมากกว่าออกซิเจน
4. ลักษณะของเคลือบ หมายถึง ลักษณะของเคลือบที่สามารถลังเกตได้ด้วยตาภายหลังจากการเผาเคลือบ ซึ่งได้แก่
 - 4.1 ลักษณะความมันของเคลือบ แบ่งเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่
 - 4.1.1 เคลือบไม่หลอมละลายหรือไม่มีความมัน (Unfused)
 - 4.1.2 เคลือบด้าน (Mat)
 - 4.1.3 เคลือบกึ่งด้านกึ่งมัน (Semi-mat)
 - 4.1.4 เคลือbmันแพร่กระจาย (Bright)

4.2 ความสมบูรณ์ของเคลือบ หมายถึง เคลือบที่ปราศจากต่าหนีดๆ ซึ่งแบ่งเป็น 7

ลักษณะ ได้แก่

- 4.2.1 การเกิดรูเข็ม (Pinhole)
 - 4.2.2 การร้าน (Crazing)
 - 4.2.3 การแทรกอ่อนบริเวณริมขอบ (Shivering)
 - 4.2.4 การร่อนออกจากการกัดดิน (Peeling)
 - 4.2.5 การแยกตัวออกจากกันของเคลือบ (crawling)
 - 4.2.6 ผิวเคลือบด้านไม่ตรงความเป็นจริง (Loss of Glaze)
 - 4.2.7 เคลือบไหลลงมา (Running of Glaze)
- 4.3 สีของเคลือบ หมายถึง สีที่เกิดขึ้นภายหลังจากการเผาในเนื้อเคลือบ สังเกตได้ด้วยตาเปล่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล侈าราม
Pibulsongkram Rajabhat University

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการวิจัยครั้งนี้ได้ทำการศึกษาข้อมูลและเอกสารจากแหล่งต่าง ๆ ตามลำดับขั้นทั้งข้อแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้

1. ความรู้ที่ไม่เกี่ยวกับเคลื่อน
2. เคลื่อนบินเลน
3. วัตถุคิดที่ใช้ในการทดลอง
4. การหาส่วนผสมเคลื่อนจากตารางสามเหลี่ยม
5. การเตรียมและการซูบเคลื่อน
7. ลักษณะทางกายภาพและตำแหน่งผิวเคลื่อน
8. เตาเผาและการเผา
 - 8.1 เตาเผา
 - 8.2 การเผาผลิตภัณฑ์
 - 8.3 บรรยายการเผา
9. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ความรู้ที่ไม่เกี่ยวกับเคลื่อน

เครื่องปั้นดินเผาในยุคแรก ๆ 5,000 ปีก่อนประวัติศาสตร์เครื่องปั้นดินเผายังไม่มีการเคลื่อน มักใช้การขุดขึ้นด้วยตัวเองโดยคนเดียว แต่ใช้ดินเลี่ยต่าง ๆ หาดักแต่่งตามแต่จะหาได้ บางครั้งด้านนอกใช้ย่างไม้หรือใช้สตั๊วหินเผาไว้เผาตัวเอง เช่นเดียวกันก่อนประวัติศาสตร์ก็อบหันหมอดมีวิวัฒนาการจากภาชนะดินเผาอุณหภูมิต่ำไม่มีน้ำยาเคลื่อน ซึ่งในปัจจุบันในชนบทยังคงทำเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านลีบต่อมาน้ำยาเคลื่อนชนิดแรกที่ค้นพบตามประวัติศาสตร์คือเคลื่อนอุณหภูมิต่ำสีฟ้าสดซึ่งชาวอียิปต์นิยมใช้เคลื่อนถูกปัดและเครื่องประดับดินเผา มีอายุก่อนคริสต์กากล่าวว่า 3,500 ปี (ไฟจาร อะคริวัลลัน. 2537 : 1) ต่อมาก้าวสู่เรียและหัวบานโลเนีย ได้ค้นพบการเคลื่อนด้วยตะกั่วสำเร็จและสามารถทำให้เกิดสีต่าง ๆ โดยการเติมออกไซด์ต่าง ๆ ลงไปการเคลื่อนด้วยตะกั่วที่ได้พร่องลายออกเป็นสีประ泰ต่าง ๆ โดยเฉพาะเงิน ต่อมานี้ได้ค้นคิดสูตรเคลื่อนใหม่ ๆ ได้ออกเช่น เคลื่อนที่มีส่วนผสมของซิงค์และมีการพัฒนาเรื่อยมาจนพัฒนาเคลื่อนคลิป นำเคลื่อนพิเศษ (จีรพันธ์ สมประสงค์. 2535 : 101) แต่ในปัจจุบันเครื่องเคลื่อนดินเผาได้ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำ

วันอย่างก้าวขวาง เช่นเครื่องถ้วยชาม สุขภัณฑ์ กระเบื้องปูพื้น เป็นต้น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกออกแบบให้เหมาะสมในการผลิตในระบบอุตสาหกรรม ในอนาคตมนุษย์ยังคงพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อหารสุดอิ่มมาดแทนผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป (เพจิต อิงคิริวัฒน์.2537 : 2)

ในการศึกษาทางด้านเซรามิกส์ มีผู้ให้ความหมาย ของเคลือบในลักษณะ ต่างกันหลายท่านด้วยกัน เช่น

เคลือบ คือ แก้วชนิดพิเศษที่ผิวนาง ใช้ปากคลุมผิวของผลิตภัณฑ์กับการซึมร้อน ตัวเคลือบประทับด้วยออกไซด์ต่าง ๆ หลอมแล้วให้สารประจำของซิลิกาที่มีคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์คล้ายกัน แก้วทั่วไป (กาญจน์ แก้วกำเนิด. 2530 : 81)

เคลื่อน หมายถึง วัสดุที่ลักษณะเหมือนแก้วตามบาง ๆ บนผิวผลิตภัณฑ์เซรามิกส์อย่างต่อเนื่อง เกิดขึ้นโดยการที่มีส่วนผสมของสารประจำของซิลิกาหลอมเหลวและยึดติดแน่นอยู่บนผิวผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ (ปรีดา พิมพ์ขาวขำ. 2530 : 1)

เคลือบเป็นชั้นแก้วบาง ๆ บนผิวของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เกิดจากการหลอมตัวของสารประจำของซิลิกาที่มีอยู่ในส่วนผสมของน้ำเคลือบ (สมศรี ลิขิตนิชชา. 2531 : 1)

เคลือบ tie สารประจำของซิลิกาที่มีลักษณะเหมือนแก้วตามอย่างอื่นที่เป็นตัวช่วยหลอมละลายที่เรียกว่าฟลักซ์ อาจจะมีออกไซด์ของโลหะผสมลงไปด้วยเพื่อทำให้เกิดสีและทิบในเคลือบ เมื่อเผาส่วนผสมจะจุดสูง ตัวที่ทำให้เคลือบหลอมละลายแล้วก็ทำให้เย็นจะมีลักษณะเหมือนกับแก้ว บาง ๆ ตามอยู่ (สรุคกัด โกลิยพันธ์ 2534 : 1)

เคลือบ หมายถึง วัสดุที่มีลักษณะเหมือนแก้วตามอยู่บนผิวผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ เป็นสารประจำของซิลิกาที่ผ่านการเผาในอุณหภูมิสูงหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน (โภมส ไกษัณย์. 2538 : 7)

จากความหมาย ของเคลือบในชั้นต้นสามารถกล่าวได้ว่าเคลือบหมายถึงสารประจำของ ซิลิกา ผสานตัวสารประจำอื่นที่เป็นตัวช่วยหลอมละลาย อาจผสมออกไซด์เพื่อให้สีในเคลือบเผาจนถึงจุดสูงตัวจะมีลักษณะคล้ายกับแก้วตามที่ผิวผลิตภัณฑ์

วัตถุประสงค์ของการเคลือบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ มีความมุ่งหมายในการเคลือบผลิตภัณฑ์ซึ่งมีผู้ให้ความมุ่งหมายดังต่อไปนี้

ปรีดา พิมพ์ขาวขำ(ปรีดา พิมพ์ขาวขำ 2530 : 1)กล่าวถึงจุดประสงค์ของการเคลือบไว้ว่าเพื่อป้องกันการเกิดรอยบนผิวเคลือบ การซึมผ่านของของเหลว หรือความมุ่งหวังด้านความงาม

สรุคกัด โกลิยพันธ์(สรุคกัด โกลิยพันธ์. 2534 : 1)กล่าวว่าเมื่อใช้น้ำเคลือบเคลือบลงบนผิวผลิตภัณฑ์จะเกิดประโยชน์หลายประการ พอรวมเป็นข้อ ๆ ดังนี้

1. เพื่อป้องกันการซึมผ่านของก๊าซและน้ำ
2. เพื่อให้มีความแข็งแกร่งทนต่อการกัดกร่อนต่าง ๆ

3. เพื่อให้มีความสวยงามน่าใช้
4. เพื่อป้องกันไม่ให้สกปรกง่ายและสะดวกในการทำความสะอาด
5. เพื่อให้มีความทนทานต่อการกระแทกเสียดสีได้ดี

โภมล รักษ์วงศ์(โภมล รักษ์วงศ์. 2538 : 7) บอกวัตถุประสงค์การเคลือบผลิตภัณฑ์ดังนี้

1. ป้องกันไม่ให้ข่องเหลวและก้าชซึมผ่านผลิตภัณฑ์
2. เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทนต่อการกัดกร่อนจากการดัดแปลง
3. เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดได้ง่ายหลังการนำไปใช้ เพราะผิวเคลือบมีความมัน
4. ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความสวยงามน่าใช้ การเคลือบเป็นการเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบังคับ

ผลิตภัณฑ์ได้ดี

5. เพื่อป้องกันผิวผลิตภัณฑ์และสีได้เคลือบให้คงทนกว่า

จากวัตถุประสงค์ในการใช้น้ำเคลือบเคลือบผลิตภัณฑ์สามารถสูบความสักดูษของการเคลือบผลิตภัณฑ์ดังนี้ เคลือบเป็นลิ่งสักดูษที่ช่วยเพิ่มความสวยงาม เพิ่มคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ ช่วยบดบังผิวผลิตภัณฑ์ ป้องกันไม่ให้ข่องเหลวและก้าชซึมผ่านผลิตภัณฑ์ ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดได้ง่าย เพราะมีผิวนานสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ ทนต่อการกัดกร่อนจากการดัดแปลง ป้องกันผิวผลิตภัณฑ์และสีได้เคลือบให้คงทนกว่า

เคลือบดินเผา

เคลือบดินเผา หรือ เคลือบสไลป์ สูตรคัตติ่ง (Kutting) (2534 : 35) กล่าวว่า เคลือบสไลป์เป็นเคลือบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เกิดในรูปลักษณะเป็นน้ำดิน (Slip) ซึ่งในส่วนผสมนั้นเต็มไปด้วยตัวช่วยหลอมละลาย (Flux) พอยังไห้จะทำให้เป็นเคลือบได้โดยไม่ต้องไปผสมกับสารเคมีอื่นแต่อย่างใด เพียงแต่นำมาล้างและกรองเอาสิ่งเจือปนขนาดใหญ่ออกเท่านั้น หรือบางครั้งอาจจะมีการเติมสารเคมีอื่นๆ ลงไว้ในเคลือบ สไลป์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของเคลือบ เช่น เนื้อสีหรืออุณหภูมิให้ได้ตามที่ต้องการ นอกจากนี้ยังเป็นเคลือบที่นำสันใจนิดหนึ่ง เพราะง่ายต่อการเคลือบ ติดแน่นดี ค่าใช้จ่ายน้อย เสียหายน้อย มีส่วนผสมทางเคมีที่น้อยที่สุด และห้ามดูแลในการเตรียมด้วย

เคลือบสไลป์ ก่อนนำมาใช้ต้องผ่านการทดลองเสียก่อน ถ้าหากเราสนใจค้นคว้าของไทยก็จะมี ชิ้นเราะชาได้ในแหล่งที่มีน้ำท่วมตลอดปี แล้วนำาอดินเผาในแหล่งนั้น มาทดลองเคลือบผลิตภัณฑ์และเผาดูในไม้ข้าว เราอาจจะพบเคลือบชนิดนี้ก็ได้ เคลือบสไลป์นิยมใช้เคลือบผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เผาดิบ (Greenware) เพื่อที่จะให้เนื้อเคลือบเกาะติดผิวผลิตภัณฑ์ได้อย่างแนบสนิทแต่ถ้าใช้เคลือบผลิตภัณฑ์ที่เผาดิบแล้วก็ได้เช่นกัน

วัตถุดิบที่ใช้ในการทดลอง

วัตถุดิบที่ใช้ทางเซรามิกส์นั้นมีมากมายหลายชนิด ส่วนมากมักเป็นสารประกอบที่ซับช้อนและมักมีสิ่งสกปรกเจือปนเนื่องจากส่วนประกอบหลัก น้อยมากที่เป็นออกไซด์ที่บริสุทธิ์ วัตถุดิบ สามารถจัดเป็นเกรดแล้วแบ่งเป็น 2 เกรด A1 commercial grade เป็นสารที่ไม่ค่อยบริสุทธิ์ หรือที่เรียกว่าเกรดทางการค้าในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ใช้เกรดนี้ และ Lab grade เป็น สารบริสุทธิ์ใช้ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์มีราคาแพงกว่า Commercial grade (สุรศักดิ์ โภสิยพันธ์. 2534 : 3)

วัตถุดิบที่ใช้ผสมทำน้ำเคลือบที่นำมาใช้มีมากมายหลายชนิดมีส่วนประกอบทางเคมีที่แตกต่างกัน มีคุณสมบัติย้อมแต่ละต่างกัน การนำไปใช้งานจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเคลือบแต่ละชนิด วัตถุดิบที่นำเข้ามาใช้มักจะเป็นสารประกอบที่ซับช้อน ในการนำวัตถุดิบมาใช้นั้นส่วนมากจะมีปัญหาร่องส่วนประกอบทางเคมีที่ใหญ่เกิน ซึ่งทำให้ความบริสุทธิ์ของวัตถุดิบแตกต่างกันไป ปัญหาใหญ่คือสิ่งเจือปนเพิ่มนอกเหนือจากการประกอบหลักทำให้การเตรียมเคลือบแต่ละครั้งผิดเพี้ยนได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดของวัตถุดิบและการรวมวิธีการเตรียมแร่ (โภสิย พัชร์วงศ์. 2538 : 29) นักเซรามิกส์ได้แบ่งวัตถุดิบต่าง ๆ ตามคุณสมบัติทางเคมีออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

1. วัตถุดิบที่มีคุณสมบัติเป็นด่าง (Bases group) เป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิในการ หลอมลอมลายในเคลือบ (Fluxing agents) ช่วยลดอุณหภูมิในการเผาให้ต่ำลง ทำให้เคลือบหลอมลอมลายเร็วขึ้นและเพิ่มการไหลตัวของเคลือบทาให้ผิวเคลือบเรียบ ในทางเซรามิกส์ใช้สัญลักษณ์ RO และ R₂O แทนวัตถุดิบ กลุ่มนี้ ได้แก่ สังกะสีออกไซด์ (ZnO) และเรียมออกไซด์ (BaO) แมกนีเซียมออกไซด์(MgO) แคลเซียมออกไซด์ (CaO) เป็นต้น

2. วัตถุดิบที่มีคุณสมบัติเป็นกลาง (Intermediates or Neutrals group) ทำหน้าที่เป็นตัวหนไฟ (Refractory) ตัวให้สี (Colorants) มีคุณสมบัติช่วยให้เคลือบมีความหนืด ไม่หลุดออกจากผิวผลิตภัณฑ์ขณะหยอดลายและลดการแตกหักของน้ำเคลือบในทางเซรามิกส์ใช้ สัญลักษณ์ R₂O₃ เช่นแทนวัตถุดิบกลุ่มนี้ ได้แก่ อลูมิโนออกไซด์ (Al₂O₃) เหล็กออกไซด์(Fe₂O₃) โครเมียมออกไซด์ (Cr₂O₃) เป็นต้น

3. วัตถุดิบที่มีคุณสมบัติเป็นกรด (Acids group) ทำหน้าที่เป็นตัวทำให้เกิดแก้ว (Glass forming) ทำให้เป็นน้ำเคลือบ (Opacifiers) มีคุณสมบัติเป็นตัวหนไฟในน้ำเคลือบเพิ่มจุดหลอมลอมลายทำให้น้ำยาเคลือบมีความแข็งแรงทนต่อรอยขีดข่วนและแรงกระแทบ เป็นวัตถุดิบที่สามารถทนต่อกรดหรือด่างได้ดี ทางเซรามิกส์ใช้สัญลักษณ์ RO₂ เช่นแทนวัตถุดิบ ได้แก่ พากซิลิกาออกไซด์ (SiO₂) ติบุกออกไซด์ (RbO₂) เป็นต้น (เพจิตร อิงคิริวัฒน์. 2537 : 7)

สิ่งที่ควรคำนึงในการเตรียมเคลือบโดยหลักการทั่ว ๆ ไปสำหรับผู้เตรียมเคลือบด้วยตนเองควรคำนึงในสิ่งต่อไปนี้

1. วัตถุดินที่ละลายน้ำง่าย ทำให้แยกแก่การผสมเคลือบ ไม่ควรนำมาราบใช้
 2. สารประจำทางที่เป็นด่าง ส่วนมากมักจะกัดเมื่อ ความสมดุลเมื่อย่างเวลาชุม
 3. วัตถุดินบางอย่างเป็นผุ่มมาก โดยเฉพาะหินแก้ว ร้าหายใจเข้าไปมาก ๆ เป็นอันตรายกับบุตร
- ได้ เรียกโดยคนที่ชีลิกโกรชส์

4. สารประจำทางที่ ก้าน้ำมาใช้ผสมน้ำเคลือบในรูปแบบของวัตถุดิน เป็นสารมีพิษต่อร่างกาย ปัจจุบันผลิตในรูปของพริต ใช้แทนได้ (ทวี พระมหาพุทธฯ. 2523 : 95)

จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยจึงใช้วัตถุดินที่ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ประกอบด้วย

1. หินฟันม้า (Potash Feldspar) เป็นวัตถุดินที่เป็นตัวขยายลดอุณหภูมิ หินฟันม้ามีสารประจำตอนของโนಡาลสเซียม มีความถ่วงจำเพาะประมาณ 2.56 มีความแข็ง 6 หินฟันม้ามี สีแตกต่างกันตามแหล่งกำเนิด ได้แก่ สีขาว เหลือง ชมพู เป็นต้น หินฟันม้าสามารถใช้เป็น ส่วนผสมของเนื้อดินปืน และน้ำเคลือบได้ดี (โภมล รักษ์วงศ์. 2531๊ : 36) หินฟันม้าที่พบมีดังนี้

1.1 Alkaline Feldspar

1.1.1 Potash Feldspar ($K_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2$)

1.1.2 Soda Feldspar ($Na_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2$)

1.1.3 Potash Soda Feldspar ($KNaO \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2$)

1.2 Alkaline Earth Feldspar

1.2.1 Calcium Feldspar ($CaO \cdot Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$)

1.2.2 Barium Feldspar ($BaO \cdot Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$)


การเลือกใช้เฟล์ดสปาร์ในสูตรเคลือบ การปรับเปลี่ยนวัตถุดินจากโพแทสเฟล์ดสปาร์ หรือ โซดาเฟล์ดสปาร์ในสูตรเคลือบให้ยึดหลักดังนี้ เคลือบที่ต้องการเผาในอุณหภูมิต่ำหรือต้องการการลดจุดสุกตัว ของเคลือบให้ต่ำลง ใช้โซดาเฟล์ดสปาร์ในสูตรเคลือบที่ด้านและเคลือบทนไฟสูงชนิด ใช้ โพแทสเฟล์ดสปาร์ แทนเพื่อให้ได้เคลือบทนไฟสูง ในสูตรเคลือบที่ต้องการลีพิเคชั่นสีเขียวอมฟ้า สีน้ำทะเลให้ใช้โซดาเฟล์ดสปาร์ ถ้าใช้ โพแทสเฟล์ดสปาร์จะได้สีเขียวไม่ดึงน้ำสีบานสีใช้โซดาเฟล์ดสปาร์เท่านั้นบ้างสีใช้โพแทสเฟล์ดสปาร์เท่านั้น (ไพบูลย์ อิงคิริวัฒน์. 2537 : 94)

2. หินเจี้ยวหุ่มาน (Flint) หรือควอตซ์มีสูตรทางเคมีว่า SiO_2 เกิดอยู่ใน ธรรมชาติเป็นรูปของผลึก มีความบริสุทธิ์สูงกว่าวัตถุดินชนิดอื่น มีความแข็ง 7 มีปริมาณซิลิกาถึง 99.8 เมอร์เซ่นต์ ทางเคมีิกส์ เรียกว่า Flint เป็นผลึกสีขาวหรือชมพู บดละเอียด 325 แมช ลักษณะของหินเจี้ยวหุ่มานที่พบในประเทศไทยมี หั้นชนิดใส ขาวขุ่นทึบและสีชมพู (กรมวิทยาศาสตร์. 2513 : 140) หินเจี้ยวหุ่มานหรือทรายแก้วที่ถูกฝนชะทำให้ผุกร่อนเป็นเม็ดเล็ก ๆ ทับกันสามารถใช้เป็นส่วนผสมในเนื้อดินปืนและเคลือบได เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ คงทน ใช้ในเคลือบเพื่อให้ได้หัวเคลือบเป็นเงาๆ (วนันท์ กิติอัมพันนท์. 2531 : 72) นอกจากนี้การใช้หิน

เขี้ยวหนามาในการผสมเคลือบและเนื้อดินปั้นได้ การผสมทินเขี้ยวหนามาในเนื้อดินปั้นทำหน้าที่เป็นโครงสร้างเพื่อให้ดินมีความทนไฟสูงขึ้น ลดการหดตัวของเนื้อดิน นอกจากนี้ทำให้เนื้อดินมีความแข็งและมีความโนร่างใสขึ้นแต่ ถ้าใส่มากเกินไปทำให้ลดความเหนียวลุงและเพิ่มการขยายตัวเมื่อผลิตจากการแทกร้าวเสียหายได้ ถ้านำไปผสมในเคลือบ ทำให้เคลือบเป็นมันหนาต่อการกัดกร่อนได้ดี แต่ถ้าใส่มากเกินไปจะทำให้ ทนไฟสูงขึ้นเช่นกัน (ทวี พرحمพฤกษ์. 2523 : 62)

การทำส่วนผสมเคลือบจากตารางสามเหลี่ยม (Triaxial Blend)

การทำส่วนผสมโดยใช้ตารางสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นวิธีการทำส่วนผสมของวัตถุ 3 ชนิด หรือมากกว่าจะทำให้ได้สูตรเนื้อดินปั้น ที่แตกต่างไปจากการใช้วัตถุ 2 ชนิด ซึ่งจะทำให้เกิดความหลากหลายของเนื้อดินปั้น วิธีการนี้เรียกว่าจุดต่าง ๆ บนสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็น จุดตัวแทนของวัตถุ 3 ชนิดที่ใช้ทำเนื้อดินปั้น และที่มุมของสามเหลี่ยมแต่ละมุมเป็นตัวแทนร้อยละ 100 ของวัตถุ 3 ชนิดที่ใช้ (ปรัชดา พิมพ์ขาวข่า. 2530 : 52) ดูภาพประกอบ 1



ภาพประกอบ 1 แสดงตารางสามเหลี่ยมด้านเท่า

สูรศักดิ์ โภสิยพันธ์ (2534 : 65 - 66) กล่าวว่า เรายสามารถคำนวณเนื้อดินปั้นได้จากตาราง สามเหลี่ยมด้านเท่านี้ โดยวางวัตถุดินไว้ตรงมุมของสามเหลี่ยมด้านเท่า แล้วอ่านค่าอกรมาเป็นส่วนผสมของ วัตถุดินแต่ละตัว ส่วนมากเป็นวิธีการคลองแบบสูมอาหาляฯจุด และเลือกเฉพาะจุดที่ได้ผลดีมาใช้งาน ซึ่งวิธี อ่านค่าของตารางสามเหลี่ยมด้านเท่า มีวิธีอ่านดังต่อไปนี้

ให้ A , B , C เป็นวัตถุดิน 3 ชนิด

การหาค่าของวัตถุดิน A ให้อ่านตามค่าในแนวนอน (←) ค่าให้อ่านที่ด้าน a

การหาค่าของวัตถุดิน B ให้อ่านตามค่าในแนวนอน (→) ที่ลากจากฐาน A ไป ฐาน B ค่าให้อ่านที่ด้าน b

การหาค่าของวัตถุดิน C ให้อ่านตามค่าในแนวนอน (↑) ที่ลากจากฐาน B ไปฐาน C ค่าให้อ่านที่ด้าน c

ค่าทั้ง 3 ค่าที่อ่านได้จากตารางนี้เมื่อรวมกันแล้วจะต้องได้ 100 เมตริกเซนติเมตร ถ้าหากว่ารวมกัน แล้วได้มากหรือน้อยกว่า 100 เมตริกเซนติเมตรแสดงว่าอ่านค่าใดค่าหนึ่งผิด

ตัวอย่างเช่น

ที่จุด 1

$$\text{วัตถุดิน } A = 40$$

$$\text{วัตถุดิน } B = 40$$

$$\text{วัตถุดิน } C = 20$$

ที่จุด 2

$$\text{วัตถุดิน } A = 70$$

$$\text{วัตถุดิน } B = 20$$

$$\text{วัตถุดิน } C = 10$$

ที่จุด 3

$$\text{วัตถุดิน } A = 50$$

$$\text{วัตถุดิน } B = 20$$

$$\text{วัตถุดิน } C = 30$$

การเตรียมและการซุบเคลือบ

การเตรียมน้ำเคลือบ ต้องจัดหาวัตถุดินที่ใช้ทำเคลือบที่มีราคามิ่งเพง หาได้ง่าย มีพิษต่อร่างกาย น้อยที่สุด ถ้าหากเป็นสารมีพิษจะต้องมีการป้องกัน การเตรียมน้ำเคลือบจำเป็นต้อง เตรียมและหาสิ่งต่อไปนี้คือ (โภมล รักษ์วงศ์, 2538 : 247 - 251)

1. เครื่องมืออุปกรณ์ในการเตรียมเคลือบมีดังนี้
 - 1.1 เครื่องซั่ง ควรเป็นเครื่องซั่งที่มีความไวสูง ชั่งได้แน่นอน มีข้อผิดพลาดน้อย
 - 1.2 ภาชนะสำหรับเก็บน้ำเคลือบมีฝาปิด
 - 1.3 หม้อน้ำเคลือบหรือโกร่งบดเคลือบ
 - 1.4 ตะแกรงร่อนมีขนาด 80 – 120 เมช
 - 1.5 เครื่องกวนน้ำเคลือบใช้สำหรับกวนเคลือบบ้มีให้ตักตะกอน
 - 1.6 อุปกรณ์สำหรับพ่นเคลือบ ใช้กับผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถจุ่มน้ำเคลือบได้ ทำการทำการเคลือบโดยวิธีการพ่น

2. วัตถุดินที่ใช้ผสมทำน้ำเคลือบ เตรียมวัตถุดินสำหรับผสมน้ำเคลือบ ตามสูตรเคลือบที่คิดคำนวณเอาไว้ วัตถุดินที่ใช้ผสมทำน้ำเคลือบควรจะอยู่ในอัตราส่วนร้อยละ การผสมน้ำในอัตราส่วน วัตถุดินแห้งสำหรับทำน้ำเคลือบ ควรใช้วัตถุดินแห้ง 1 ส่วนต่อน้ำ 1 ส่วนถึงวัตถุดินแห้ง 1.5 ตอนน้ำ 1 ส่วนเช่น วัตถุดิน 1,000 กรัมต่อน้ำ 1,000 ซีซี

3. การบดน้ำเคลือบ หม้อน้ำเคลือบที่ใช้บดเคลือบบ้มีใช้หม้อน้ำบดเนื้อปอร์سلิน ถ้าหากเป็นหม้อน้ำเคลือดใหญ่จะใช้ปอร์سلินหรือยางเป็นวัสดุบดหม้อน้ำเคลือบภายใน ภายนอกจะเป็นโลหะ มีลูกบดบรรจุภายในหม้อน้ำเคลือดมีขนาดแตกต่างกัน การบดจะต้องดีและลูกบดลงในหม้อน้ำเคลือดควรจะให้เหลือเนื้อทิ่งหัวหม้อน้ำเคลือดมีปริมาณประมาณร้อยละ 15 เพื่อทำให้ลูกบดภายในหม้อน้ำเคลือดที่ได้สะอาด กิจกรรมบดได้ละเอียดปริมาณลูกบดที่ใช้บดควรจะบรรจุ 1/4 ของปริมาตรของหม้อน้ำ

4. การทดสอบเคลือบก่อนนำไปใช้เคลือบผลิตภัณฑ์ หลังจากบดเคลือบเสร็จแล้วต้องการด้วยตะเกียงร่อนขนาด 80 – 120 เมชก่อน หลังจากเสร็จแล้วต้องนำน้ำเคลือบไปทดสอบก่อน เพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาด อาจทำให้เกิดการเสียหายได้ เช่น สีไม่ได้ตามความต้องการ ความด้านมันไม่เป็นไปตามต้องการ ความทึบความใสของเคลือบบ้มีได้ตามความต้องการ หลังการทำเคลือบเสร็จทุกครั้งท้องน้ำทดสอบก่อนนำไปใช้งาน โดยการทำดังนี้

4.1 ทดสอบการเผา โดยการรูบแพนทดลอง เข้าเตาเผาสำหรับทดลอง เพื่อพิสูจน์ว่า เคลือบเป็นไปตามต้องการหรือไม่ ผลจากการทดสอบหลังการเผาแล้วจะมองเห็นลักษณะของเคลือบ ความมันด้านของเคลือบ ความทึบเป็นร่องรอยของเคลือบ การทดสอบจะสามารถดูได้โดยการดูสีของเคลือบ และดูหน้าที่เกิดแก่เคลือบ เมื่อได้ผลออกมาตรฐานต้องทำการแก้ไขเคลือบได้ ถ้าหากแก้ไขไม่ได้จำเป็นต้องเตรียมเคลือบใหม่

4.2 ทดสอบหาความชื้นของเคลือบ เป็นการทดสอบก่อนเผา ทำการทดสอบโดยการหาความถ่วงจำเพาะหรือหาความหนาแน่นของเคลือบ ตัวอย่างเคลือบเฟล์ดสปาร์คจะมีความถ่วงจำเพาะ 1.2 – 1.4

43 ทดสอบหาการตกตระกอนของเคลือบ หากเคลือบตกตระกอนเร็วเกินไปก็มีปัญหานในการเคลือบ วัตถุดิบที่หยาบและมีน้ำหนักของโมเลกุลสูงจะตกตระกอนอยู่กันมากจนที่ใช้เก็บน้ำเคลือบ เมื่อชุบเคลือบแล้วเอ้าไปเผาเคลือบ น้ำเคลือบที่ผ่านการเผาแล้วเปลี่ยนสภาพไม่เหมือนเดิมตามต้องการ จะแก้ไขได้โดยการนำมาบดให้ละเอียดยิ่งขึ้นหรืออาจจะใช้วัตถุดิบที่ละลายน้ำได้เต็มลงไปในน้ำเคลือบเพื่อเพิ่มความหนาแน่นของน้ำเคลือบวัตถุดิบที่ใช้คือแคลเซียมคลอไรด์ (Calcium chloride) และแมกนีเซียมคลอไรด์ (Magnesium chloride)

4.4 ทดสอบความเห็นใจของเคลือบ น้ำเคลือบที่มีความเห็นใจไม่พอเมื่อชูบผลิตภัณฑ์ ก็จะหลุดง่าย เนื้อเคลือบไม่เกาะติดผลิตภัณฑ์การหยับยกเคลือบยังไงก็หดทำให้เกิดความลื่นไถ่ สาเหตุที่เคลือบมีความเห็นใจต่างๆ ของมาจากการสูตรเคลือบมีส่วนผสมของดินน้อย เมื่อมีดินผสมอยู่น้อย จึงจำเป็นต้องเติมสารจำพวกการอินทรีย์ผสมในน้ำเคลือบ ได้แก่ กาว C.M.C กาวยาฆาฟูจิต กาวกระถิน กาวเด็กซ์ทริน เป็นต้น การที่ใช้ควรจะถ่ายน้ำร้อยก่อนผสมในเคลือบ การใช้กาวในเคลือบมักมีปัญหาเรื่องการบดเน่าเก็บเคลือบไว้นานจะเกิดกลิ่นเหม็น

5. การเพาเคลือบผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่นำไปเคลือบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการเผาดิบและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเผาดิบแล้ว การนำผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการเผาดิบ ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการตากแห้งแล้ว กារชุบเคลือบผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เผาดิบต้องระมัดระวังมาก เพราะเกิดการแตกหักได้ง่าย เนื้อผลิตภัณฑ์เมื่อถูกน้ำมากสามารถลายหน้าได ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเผาดิบแล้วปัญหาในการเคลือบน้อยมาก เพราะเนื้อผลิตภัณฑ์แข็งแรง

สูรศักดิ์ (สูรศักดิ์ โภสิษพันธุ์, 2534 : 69 -70) กล่าวถึงการเตรียมน้ำเคลือบว่า การที่จะเตรียมน้ำเคลือบสูตรใด ๆ สูตรนั้นควรจะได้ทำการทดลองจนได้ผลดีมาก่อน เพื่อป้องกันการผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทำให้ลืมเปลี่ยนวัสดุ ขั้นตอนในการเตรียมน้ำเคลือบพองสรปได้ดังนี้

1. การซั่งส่วนผสม จะต้องให้ถูกต้องแน่นอนตรงตามสูตร
 2. การบดส่วนผสม ส่วนมากการบดก็เป็นการผสมไปในตัว ถ้าเตรียมเคลือบจำนวนหน่อยเพื่อทำการทดลองใช้戈ร์บดผสมก็เพียงพอ แต่ถ้าต้องการเตรียมจำนวนมากและให้ได้สม่ำเสมอ ควรจะบดตัวยหมือบดมากกว่า ส่วนจะบดนานเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับส่วนผสมหรือชนิดของน้ำเคลือบ น้ำเคลือบบางชนิดถ้าบดนานเกินไปอาจจะมีผลให้เคลือบเปลี่ยนแปลงได้ เช่น เคลือบอเรกซ์ การบดน้ำเคลือบควรใส่ไม่เกิน 55 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักส่วนผสม (Batch weight) โดยทั่วไปจะใช้น้ำประมาณ 30 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการบดสูงสุด น้ำที่ใช้ในการผสมน้ำเคลือบ จะต้องสะอาดปราศจากตะกอน และมีสภาพเป็นกลาง
 3. การกรองน้ำเคลือบเมื่อผ่านการบดผสมเรียบร้อยแล้วจะต้องผ่านการกรองด้วยตะแกรงเพื่อให้ได้ความละเอียดตามต้องการ

น้ำเคลือบทุกชนิดถ้าเก็บเปยก้าวจะเกิดการแตกผลึกของสาร ฉะนั้นก่อนนำไปใช้ควรคุนให้เข้ากัน ก่อนหรือรองไว้ได้จะดีมาก มิฉะนั้นสารเคมีจะเกาะตัวเป็นเม็ดผลึกແงอยู่ในเนื้อเคลือบเมื่อเผาแล้วจะเกิด เป็นจุดเป็นดวงบนผิวเคลือบได้

ในการเคลือบผลิตภัณฑ์ ต้องเตรียมผลิตภัณฑ์ให้เรียบร้อยก่อนจะเคลือบโดยทำความสะอาด ขัดผุนละอองหรือลิ่งสกปรกให้หมดไป โดยใช้ฟองน้ำเช็ดหรือใช้ลมเป่าทำความสะอาด วิธีการเคลือบผลิตภัณฑ์มีวิธีการดังนี้

1. วิธีเคลือบผลิตภัณฑ์โดยวิธีจุ่ม (Dipping) การเคลือบด้วยวิธีนี้ทำได้รวดเร็วกว่าวิธีอื่นๆ เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก มีน้ำหนักเบาสามารถยกจุ่มได้ง่ายการทำโดยการที่นำเอาผลิตภัณฑ์จุ่มลงในน้ำเคลือบแล้วกักขึ้นมาโดยดูความเหมาะสมของความหนาของเคลือบให้เหมาะสม

2. วิธีเคลือบผลิตภัณฑ์โดยวิธีพ่น (Spraying) วิธีนี้เป็นวิธีเคลือบผลิตภัณฑ์ทุกขนาดเป็นวิธีที่ใช้เคลือบผลิตภัณฑ์ได้สม่ำเสมอ เหมาะกับงานอุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์มากที่สุด วิธีนี้ยังเหมาะกับการเคลือบผลิตภัณฑ์ประเภท Green ware สำหรับเผาแบบ One Firing การเคลือบผลิตภัณฑ์โดยวิธีการพ่น กระทำแบบเดียวกับการพ่นสี คือ ใช้การพ่นสามารถพ่นเคลือบได้ทุกออก�ที่มุ่งตามต้องการ

3. วิธีเคลือบผลิตภัณฑ์โดยวิธีเทวด (Pouring) การเคลือบด้วยวิธีนี้ส่วนมากใช้เคลือบกับผลิตภัณฑ์ใหญ่ ๆ เช่น โถ่มังกร ราชนรี แจกันขนาดใหญ่ ๆ เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่สามารถจะยกจุ่มได้ หรือใช้สำหรับเคลือบที่มีริ้วทางพอดอาจไว้ แล้วใช้ภาชนะตักน้ำเคลือบราดให้ทั่ว การเคลือบวิธีนี้ผิวผลิตภัณฑ์จะไม่เรียบเนียน มีรอยเหี่ยงหักทั้งเคลือบไม่เท่ากัน เนื่องจากตอนราดเคลือบจะมีรอยทับกัน การเคลือบวิธีนี้สามารถนำไปใช้เคลือบ ตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้เกิดหลากหลายสีได้ดีด้วย อาจจะใช้ชี้ความสวยงามอย่างลึกซึ้ง ของเคลือบ

4. วิธีเคลือบผลิตภัณฑ์โดยวิธีทา (Painting) วิธีเคลือบด้วยวิธีนี้ใช้แปรงหรือพู่กันทาส่วนมาก ใช้กับการเคลือบผลิตภัณฑ์ชนิดเล็ก ๆ เพื่อการทดลองหรือเคลือบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการตกแต่งด้วยเคลือบหลายสีเพื่อให้เกิดความสวยงาม ส่วนมากใช้ทำการเคลือบผลิตภัณฑ์พวก Art ware ทำให้เกิดลีลา หลากหลายสี (โภมล รักษ์วงศ์, 2531 : 95 - 99)

ในการดำเนินการทดลองครั้งนี้ใช้วิธีการจุ่มเคลือบ เนื่องจากการเตรียมน้ำเคลือบมีมากพบที่จะใช้การจุ่มผลิตภัณฑ์ลงในเคลือบและผลิตภัณฑ์มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก โดยการชุบเคลือบนั้นต้องคุณผลิตภัณฑ์ลงในน้ำเคลือบนาน 3 วินาที

ลักษณะทางภาษาพูดและตัวหนังสือในเคลื่อนไหว

สิ่งที่ต้องการในการทำเคลื่อนคือต้องการให้เคลื่อนมีความสมบูรณ์ตามความต้องการ คือความต้องการให้เคลื่อนหลอมตัวในอุณหภูมิที่กำหนดไว้ ความหนืดตัวของเคลื่อนคือไม่ต้องการให้เคลื่อนมีการไหลตัวมาก ความโน้มถ่วงและความทึบของเคลื่อน ลักษณะที่เกิดกับเคลื่อน ในการเตรียมน้ำเคลื่อนและการเผาเคลื่อน มีความจำเป็นที่ต้องศึกษาถึงสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้(โภมล รักษ์วงศ์. 2538 : 147 - 156)

1. การระเหยของสารประกอบทางเคมีของวัตถุที่ใช้ผสมทำเคลื่อนในขณะที่ทำการเผาเคลื่อนในอุณหภูมิสูงจะเกิดการระเหยของก๊าซที่เป็นสารประกอบของวัตถุดิบที่ใช้ผสมทำเคลื่อนเกิดขึ้น ในเมื่อเคลื่อนถูกเผาในอุณหภูมิสูงจะมีสารที่อยู่ในเคลื่อนที่มีพันธะที่อ่อนแอบนผิวเคลื่อนจะถูกขัดออกไปด้วยพลังงานความร้อนที่เกิดจากการเผา อะตอมที่มีพันธะที่อ่อนแอบจะเปลี่ยนสภาพไปอยู่ในรูปของก๊าซระเหยออกไป การระเหยกระจายของก๊าซอาจจะเกิดการรวมตัวใหม่ขึ้นได้ อาจจะไปรวมตัวคิดบนผิวเผา หรืออาจรวมตัวใหม่ไปติดบนผิวเคลื่อนของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใกล้เคียง ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใกล้เคียงเกิดลักษณะขึ้น หรือเกิดผลกระทบความด้านและความมันของเคลื่อนได้

2. ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับเคลื่อนและเนื้อดินบืน บริเวณที่เกิดปฏิกิริยานี้จะเกิดขึ้นที่เนื้อเคลื่อน ละลายเนื้อผลิตภัณฑ์ตรงบริเวณที่สัมผัสถันระหว่างเคลื่อนกับเนื้อดินบืน เมื่อทำการเผาการละลายผิวผลิตภัณฑ์ทุกจุดไม่เท่ากัน เช่น ผิวผลิตภัณฑ์ที่เกิดปฏิกิริยาที่มีพันธะไม่เรียบจะทำให้เคลื่อนติดผิวผลิตภัณฑ์ได้ดี เนื้อดินบืนที่มีความพรุนตัวสูงจะดูดซึมน้ำเคลื่อนได้ดีเมื่อเคลื่อนก็จะติดผิวผลิตภัณฑ์ได้ดี ถ้าหากเคลื่อนชนิดเดียวกันกับเนื้อดินบืนน้อยจะทำให้เคลื่อนไม่คงที่หลุดรอนได้หลังการเผาแล้ว เคลื่อนที่มีลักษณะผิวคลุมชนิดนี้เกิดจากการเกิดผลึกที่ผิวเคลื่อน เพราะลักษณะของเคลื่อนจะมีสารประกอบของอุลิ米นาและแกลเชียมออกไซด์สูง ดังนั้นเคลื่อนที่มีแคลเซียมออกไซด์สูงจะเกิดเป็นผลึกของอนกรวไฟท์และอลคาสโทไนต์ จะพบผลึกของวิลเลเมไมท์ในเคลื่อนที่มีสังกะสีออกไซด์อยู่ และจะพบผลึกของทินฟันมัชนิดแบบเรียมในเคลื่อนที่มีส่วนผสมของแบบเรียมสูง

3. การหดตัวและการขยายตัวของเคลื่อนที่มีผลการหดตัวเนื้อดินบืน ถ้าเคลื่อนกับเนื้อดินบืนมีการหดตัวและขยายตัวเท่ากัน ระหว่างที่เผาเคลื่อนและปล่อยให้เย็นตัวลง จะไม่มีแรงดึงดันเกิดขึ้นในเนื้อเคลื่อน เคลื่อนจะออก�性สมบูรณ์ดีไม่มีการรwan แต่ถ้าหากการหดตัวและขยายตัวระหว่างเนื้อดินบืนกับเคลื่อนไม่เท่ากัน จะเกิดแรงดึงดันในเนื้อเคลื่อน โดยปกติน้ำเคลื่อนจะทนต่อแรงดึง แต่เมื่อทนต่อแรงดึง ดังนั้นมีการหดตัวและขยายตัวไม่เท่ากันระหว่างเคลื่อนกับเนื้อดินบืนจะทำให้เคลื่อนเกิดการรwanตัวขึ้น

4. สาเหตุที่ทำให้เกิดสีในเนื้อเคลือบ มีสาเหตุดังนี้

4.1 บรรยายการดำเนินการเพื่อ ในการเผาเตาจะมีบรรยายการ ในการเผาที่แตกต่างกันจะทำให้สิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน บรรยายการที่เกิดขึ้นในเตาเผามี 2 ลักษณะคือ

4.1.1 การเผาแบบรีดกัชชัน ทำได้สีเกิดขึ้นได้ สีที่เกิดขึ้นในเนื้อเคลือบเปลี่ยนแปลงไป กับบรรยากาศของการเผา การเผาแบบรีดกัชชันคือการที่เกิดการเผาใหม่ไม่หมายความว่าในเตาเผา จะมีกลิ่นคาวและ เชม่าอยู่ในห้องเผาใหม่ของเตาเผานี้องมาจากการออกซิเจนกับเชื้อเพลิงมีอัตราส่วนที่ไม่พอดีกัน การเผาเตา ลักษณะนี้เรียกวิธีการเผาแบบรีดกัชชัน เตาที่ใช้ในการเผาบรรยากาศได้ดีได้แก่ เตาฟิน เตาน้ำมัน เตาแก๊ส ตัวอย่าง เนื้อเคลือบและเนื้อดินบันที่มีสารประกอบของเฟอร์ริกออกไซด์เมื่อเผาในบรรยากาศรีดกัชชันจะทำให้เกิดสีเขียว แกรมฟ้าในเคลือบ

4.1.2 การແພແບອກອົງເດັ່ນ ເປັນການແພໄໝມທີ່ທຸນຈະໄມ້ມີກໍລຳມວນຍູ້ໃນທົ່ວເພໄໝມຂອງເຕັມ ແລ້ວມີກໍລຳມວນຍູ້ໃນທົ່ວເພໄໝມຂອງເຕັມ ເພື່ອສະຫຼຸບມີຄວາມຮັບຮັດຂອງຜູ້ອັນິນ ແລ້ວມີຄວາມຮັບຮັດຂອງຜູ້ອັນິນ ເພື່ອສະຫຼຸບມີຄວາມຮັບຮັດຂອງຜູ້ອັນິນ ແລ້ວມີຄວາມຮັບຮັດຂອງຜູ້ອັນິນ

4.2 การเผาในอุณหภูมิที่แตกต่างกันย่อมจะทำให้ลักษณะของเคลือบแตกต่างกัน อาจจะทำให้เกิดสีขึ้นมาใหม่หรืออาจจะทำให้สีจางหายไป สาเหตุจากอุณหภูมิในการเผาเคลือบแตกต่างกันหรือเผาในอุณหภูมิที่ไม่เท่ากันดังนี้

4.2.1 การเผาเคลือบไฟต์ต่า และการเผาเคลือบไฟสูง ให้สีเดียวกันหรือออกไซร์ชันด์เดียวกัน อัตราส่วนที่ใช้เท่ากัน ท้าหากใช้เคลือบไฟต์ต่าจะให้สีที่เข้มกว่าไฟสูง

4.2.2 การเผาเคลือบผลิตภัณฑ์ที่ห้ามจากเคลือบเดียวกัน และเนื้อดินปั้นเดียวกัน ในอุณหภูมิที่ต่างกันจะทำให้เกิดลีสต์ต่างกัน

4.3 สื่องเคลือบจะเกิดขึ้นได้ เพราะล้วนผสมของวัตถุดีที่ใช้ผสมทำน้ำยาเคลือบ การใช้
วัตถุดีที่มีความบริสุทธิ์น้อยจะทำให้เคลือบเกิดลื่นขึ้นได้

5. ความหนีดตัวของเคลือบ เคลือบที่มีความหนีดตัวสูง เป็นคุณสมบัติที่ดีอย่างหนึ่งของเคลือบ การที่เผาเคลือบเป็นการให้พลังงานความร้อนแก่เคลือบเพื่อให้เกิดการหลอมละลายซึ่งเปลี่ยนแปลงจากของแข็ง เป็นของเหลวภาวะติดกับผิวผลิตภัณฑ์ พลังงานความร้อนของการทำให้เคลือบหลอมเหลวเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักจากเป็นตัวลงเนื้อเคลือบจะมีความแข็งมากขึ้นได้ไม่ใช่ เพราะอุณหภูมิในการเผาเพียงอย่างเดียว การที่ให้รัตภูดิบเป็นฟลักซ์ปริมาณมากจะทำให้เคลือบใกล้ตัวได้มากด้วย เช่นการใช้โซดาเอลก์เป็นตัวทำให้เคลือบใกล้ตัวสูงขึ้น

6. ความตึงผิดของเคลือบ ในเมื่ออะตอมหรือโมเลกุลที่อยู่ภายในของเหลวจะถูกการทำด้วยแรงที่มีขนาดเท่ากันทุกด้าน ยกเว้นที่บริเวณผิวน้ำของเหลวจะถูกการทำด้วยแรงเพียงครึ่งเดียวของอะตอมจึง

เป็นสาเหตุทำให้เกิดการตึงผิวขึ้น เคลือบที่มีความตึงผิวน้อยผิวจะเรียบ ส่วนเคลือบที่มีความตึงผิวมากจะทำให้เกิดการดึงตัวแยกออกจากกัน ความตึงผิวของเคลือบจะเกิดขึ้นในขณะที่ก่อนเผา กำลังเผา และหลังเผาดังนี้

6.1 ความตึงผิวของเคลือบที่เกิดขึ้นก่อนเผา เคลือบที่มีความตึงผิวน้อย ส่วนใหญ่มีสารประกอบที่มีความเหนี่ยวนำสมอยู่ในเคลือบเพียงพอ สารประกอบที่มีความเหนี่ยวได้เกิดน แลสารอินทรีย์ที่ผสมเข้าไปในเคลือบเพื่อทำให้เคลือบมีความเหนี่ยว และประการหนึ่งคือความละอียดของเคลือบไม่พอ ไม่ทายบจนเกินไป

6.2 ความตึงผิวของเคลือบที่เกิดขึ้นขณะกำลังเผา และหลังจากการเผา ในขณะกำลังเผา เคลือจะเริ่มเกิดความตึงผิวขึ้นเมื่อก้าชเริ่มระเหยออกจากเนื้อเคลือบ และเมื่อเคลือบริ่มหลอมละลายกล้ายเป็นแก้วจนการหั่นเย็นตัว

จากลักษณะทางกายภาพของเคลือบที่ได้กล่าวมาข้างต้นสามารถนำมาเป็นข้อสรุปในการอภิปรายผลของเคลือบที่ได้ในการทำวิจัยครั้งนี้

ต่านิของผิวเคลือบ ต่านิที่เกิดขึ้นบนผิวเคลือบอธิสิ่งที่ทำให้เคลือบไม่สวยงาม ผลิตภัณฑ์ที่มีต่านินบนเคลือบจะทำให้ลดความสวยงาม ถ้าหากผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายเนื่องจากการเคลือบก็จะทำให้เกิดการสูญเสียห้องด้านแรงงาน เวลาและการลงทุน โภม(โภม รักษาวงศ์. 2531 : 107) ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับต่านิเคลือบไว้ว่า

1. การเกิดต่านินเป็นลักษณะรูเริ่ม (Pin Holes) มีลักษณะเป็นรูเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวเคลือบถ้ามีขนาดใหญ่เรียกว่า "BLISTER"

สาเหตุที่ทำให้เกิดต่านินลักษณะรูเริ่ม คือ

1.1 เกิดจากเนื้อดินปื้นมีความพรุนตัว (Porosity) ผ่องมากจากการผสมเนื้อดินและการนวดดินไม่ดี คือนวดดินไม่เข้ากัน ในเนื้อดินมีฟองอากาศอยู่ในขณะที่เผา ฟองอากาศจะขยายตัวระเหยออกจากเนื้อดินหลังจากเผาเคลือบออกม ทำให้เกิดรูเริ่มและอีสาเหตุหนึ่งคือ เคลือบมีความหนืดสูง วิธีแก้ไขได้โดยวิธีต่อไปนี้

1.1.1 นวดดินให้เข้าเป็นเนื้อดินเข้ากัน

1.1.2 แก้ไขอัตราส่วนของเนื้อดินปื้น

1.1.3 แก้ไขโดยการนำดินไปหมัก

1.1.4 แก้ไขโดยการเผาให้ความคุณอุณหภูมิเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

1.2 เกิดจากการเก็บน้ำเคลือบไว้นาน ๆ จะทำให้น้ำเคลือบแตกตะกรอน และเกิดจากสารเคมีตัวของก้าชควรบอนเนตเปลี่ยนสภาพจะเกิดก้าชขึ้นได วิธีแก้โดยวิธีต่อไปนี้

1.2.1 เอาน้ำเคลือบไปบดใหม่หรือกวนให้เข้ากันอย่างละเอียด

1.2.2 เผาเคลือบโดยการยินไฟ

1.2.3 การชุบเคลือบจะต้องชุบให้เรียบโดยไม่มีรูขึ้น หากมีทำหนิการให้มีอุกอาจรือนำน้ำเคลือบป้ายลบรอยทำหนิน

1.3 ผลิตภัณฑ์ที่นำไปชุบเคลือบไม่สะอาดจะทำให้เกิดรอยทำหนินเป็นรูขึ้นได้โดยการทำความสะอาดผิวผลิตภัณฑ์ก่อนนำไปชุบเคลือบ

2. การเกิดทำหนินเป็นลักษณะน้ำเคลือบранตัว (Crazing) เป็นทำหนินประเภทหนึ่งที่เกิดกับเคลือบมีสาเหตุจะเกิดขึ้นได้ดังนี้

2.1 เกิดจากสัมประสิทธิ์การหดตัวและการขยายตัวของเนื้อดินปั้นกับน้ำเคลือบไม่เท่ากัน

2.2 เกิดจากเปิดเตาเผาร็อกกินไป คือ เตาเผายังร้อนจัดรีบเปิดเตาเอาผลิตภัณฑ์ออก ทำให้เคลือบранตัวได้ วิธีแก้การร่านตัวของเคลือบแก้ไขได้ดังนี้

2.2.1 แก้ไขเนื้อดินปั้นโดยที่เติมอัตราส่วนของอุมิในการปั้นให้เท่ากัน

2.2.2 แก้ไขน้ำเคลือบโดยที่เติม ซิลิกา ออกไซด์ ลงในน้ำเคลือบแล้วให้ลดสารที่เป็น พลักซ์ลงและให้เพิ่มอุณหภูมิในการเผาขึ้น

3. การเกิดตัวหนินของเคลือบที่เนื่องจากการเผาเคลือบไฟเกิน การเผาเคลือบไฟเกิน ทำให้มีตัวหนินประเภทนี้เคลือบจะแหลกตัวและสีลำเอียงที่ใช้ผสมในเคลือบจะ詹ทยายไป สีเคลือบจะมีความเข้มข้นต่ำลง และยังจะทำให้ผลเสียหายอีกมาก คือ ทำให้เคลือบแหลกติดกับชั้นวางผลิตภัณฑ์ภายในเตาเผา วิธีแก้ไขการเผาเคลือบไฟเกิน ทำได้ดังนี้

3.1 เลือกใช้น้ำเคลือบที่มีช่วงการเผาขาว (Firing range) จำกัดทำงานมีประสิทธิภาพดี

3.2 อายุเคลือบให้เหมาะสมก่อนนำไป

3.3 การเผาจะต้องอยู่ในอุณหภูมิที่กำหนดให้

4. ตัวหนินที่เกิดจากน้ำเคลือบร้อนหลุด ออกจากผิวผลิตภัณฑ์ (Peeling) ลักษณะที่เกิดขึ้น คือ เคลือบร้อนหลุดออกจากผิวผลิตภัณฑ์ออกมากเป็นแผ่น ๆ อาจจะกระเด็นหลุดออกจากผิวผลิตภัณฑ์ เกิดจากการแยกตัวออกจากเนื้อดินปั้นสำหรับน้ำเคลือบ粘土 ไม่ติดต่อ

4.1 เนื้อดินปั้นมีความผสมของ ซิลิกา สูงเกินไป

4.2 ผิวผลิตภัณฑ์ลักษณะ อาจมีผุนลอกของหรือไม้มันกางติดอยู่ทำให้เคลือบран ไม่ติดอยู่

บริเวณนี้

4.3 ผลิตภัณฑ์ที่นำไปกลูบเคลือบมีความร้อนอยู่ เอาไปทำการเคลือบจะทำให้เคลือบหลุดร้อนออกไปได้

4.4 การเผาเคลือบเร็วเกินไป วิธีแก้การร้อนหลุดของเคลือบจากผิวผลิตภัณฑ์

4.4.1 ทำเนื้อดินปั้นให้อัตราส่วนของ ซิลิกา เหมาะสม

4.4.2 ทำความสะอาดผิวผลิตภัณฑ์ก่อนชุบเคลือบทุกครั้ง

4.4.3 การเคลื่อนผลิตภัณฑ์ทุกครั้งจะต้องไม่เคลื่อนผลิตภัณฑ์ที่กำลังร้อน ๆ

4.4.4 เพาเคลื่อนควบคุมอุณหภูมิให้ถูกต้อง

4.4.5 ต่านิทีเกิดจากการแยกตัวของเคลื่อน (Crawling) มีลักษณะเป็นรอยแยกตัวของเคลื่อน เคลื่อนจะไม่ติดเป็นเนื้อดีเยิกกัน เกิดจากสาเหตุ

4.4.5.1 น้ำเคลื่อนหลักมากเกินไป เกิดจากส่วนผสมของวัตถุดิบที่ใช้เคลื่อนบดหยาบหรือละเอียดเกินไป เคลื่อนหนามากเกินไป

4.4.5.2 เกิดจากไม่ทำความสะอาดผิวผลิตภัณฑ์ก่อนเคลื่อน

4.4.5.3 น้ำเคลื่อนไม่เหมาะสมเนื้อดินเป็นเนื้องจากเคลื่อนมีความเหนียวข้ออย เกินไป วิธีแก้ไขการแยกตัวของเคลื่อน โดยแก้ไขส่วนผสมของวัตถุดิบที่ใช้ในน้ำเคลื่อน วัตถุดิบทาให้เคลื่อนแยกตัวคือ ดินจะต้องใช้อัตราส่วนที่เหมาะสม โดยห้ามใช้ดินเหนียวเป็นส่วนผสมของน้ำเคลื่อน เพราะจะทำให้เกิดการแยกตัวของเคลื่อนได้

เตาเผาและการเผา

MILNI

ในการบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เชรามิกส์นิดต่าง ๆ เตาเผาจะอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้ ขึ้นตอนสุดท้าย ของกระบวนการผลิต การที่ผลิตภัณฑ์เชรามิกส์เด้งน้ำร้อนไว้ ขึ้นตอนต่าง ๆ ของการผลิตมาก็ยังดีแล้วก็ตาม อาจประสบความล้มเหลวได้ทันทีที่สุดท้ายนี้ย่อมเป็นไปได้ ซึ่งทำให้มีมาตรฐานตามที่กำหนดได้ด้วยเหตุนี้ในทางอุตสาหกรรมทางด้านเชรามิกส์จึงมักจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษ (อ้างอิง วัฒนธรรมสัรค์. 2531 : 1)

ประเภทของเตาเผาสามารถแบ่งออก สามลักษณะดังนี้ ของเตาเผาได้ดังนี้ (ทวี พรมพูนทร์.

2525 : 13)

1. แบ่งตามประเภทของเตาเผา เช่น ของเตา

1.1 เตาเผาที่ไม่ต่อเนื่อง (ปก Continuous Kiln) เป็นเตาที่ทำการเผาเป็นครั้งคราวโดยเผาไม่ติดต่อกันใช้เวลางาน ต้องรอให้เตาเย็นลงมีการบรรจุผลิตภัณฑ์เข้าเตาใหม่

1.2 เตาเผานิดกึ่งต่อเนื่อง (Semi Continuous Kiln) เป็นเตาที่สามารถเผาเกือบจะติดต่อกันไป เมื่อเผาเสร็จแล้วพร้อมที่จะเผาต่อไปอีก โดยไม่ต้องรอให้เตาเย็น

1.3 เตาเผานิดที่เผาต่อเนื่อง (Continuous Kiln) เป็นเตาที่ออกแบบติดต่อกันได้ตลอดเวลาเป็นเตาที่มีระบบการควบคุมอย่างดี ส่วนมากจะใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น เตาอุโมงค์ เตาแบบวงแหวน

2. แบ่งตามประเภททางเดินลมร้อน

2.1 เตาเผานิดทางเดินลมร้อนในแนวนอน (Horizontal draft Kiln) เป็นเตาชนิดที่มีรูปร่างยกฐานกับพื้นดิน หลังคาโค้งต่ำคลอดจนถึงแนวปล่อง

2.2 เตาเผานิดทางเดินลมร้อนขึ้น (Up Draft Kiln) เป็นเตาที่เผาอุณหภูมิไม่สูงมากนักเตาชนิดนี้ผู้สร้างจะต้องเรียงตะกรับ (Checker Work) หลาย ๆ ชั้นจะช่วยให้ความร้อนภายในเตาสม่ำเสมอ

2.3 เตาเผานิดทางเดินลมร้อนลง (Down Draft Kiln) เป็นเตาเผาที่สามารถเผาในอุณหภูมิสูง และการลงทุนค่อนข้างสูง โดยเฉพาะวัตถุที่ใช้ในการก่อสร้างเตาต้องเป็นวัสดุที่มีคุณภาพดี สามารถทนต่อสภาวะต่าง ๆ และช่วยประยัดเชื้อเพลิงได้ดี

3. แบ่งตามประเภทของเปลวไฟ

3.1 เตาเผานิดเปลวไฟสัมผัส (Direct muffle Kiln) เป็นเตาขนาดใหญ่ใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทลิ่งก่อสร้าง เป็นเตาเผาอุณหภูมิสูงส่วนมากใช้เผาผลิตภัณฑ์ไม่เคลือบ

3.2 เตาเผานิดกึ่งป้องกันเปลวไฟ (Semi muffle Kiln) เป็นเตาชนิดที่ออกแบบให้มีกำแพงไฟ (Muffle Wall) โดยให้เปลวไฟสัมผัสกำแพงไฟโดยตรง สามารถใช้ผ้าเคลือบได้ดี

3.3 เตาเผานิดเตาปิด (Muffle Kiln) เป็นเตาที่ออกแบบให้มีระบบป้องกันเปลวไฟสัมผัสโดยใช้วัสดุทนไฟสร้างเป็นห้องป้องกันไฟโดยตรง ใช้ผ้าเคลือบได้

4. แบ่งตามลักษณะของเชื้อเพลิง

4.1 เตาชนิดใช้薪เป็นเชื้อเพลิง (Wood Firing Kiln)

4.2 เตาชนิดใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง (Coal Firing Kiln)

4.3 เตาชนิดใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง (Gas Firing Kiln)

4.4 เตาชนิดใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง (Oil Firing Kiln)

4.5 เตาชนิดไฟฟ้า (Electric Firing Kiln)

เตาเผานิดที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง (Gas Firing Kiln)

ในปัจจุบันนี้ เตาแก๊สเป็นเตาที่นิยมในหมู่บรรดาผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผา เป็นเตาที่ค่อนข้างสะดวก เผาที่อุณหภูมิสูง (High Temperature) มีความหลากหลายต่อการใช้งาน ประยัดเชื้อเพลิง ปลอดภัย เป็นเตาที่สามารถออกแบบ Reduction ได้ดี

ทท. พรมพฤกษ์ (2525 : 33 – 43) ได้กล่าวเกี่ยวกับเตาแก๊สไว้ว่า เตาแก๊สที่สร้างแบบมาตรฐานที่ใช้กันอยู่ทั่วไปมีอยู่ 2 แบบ

1. เตาแก๊สชนิดทางลมร้อนขึ้น (Up Draft Kiln)
2. เตาแก๊สชนิดทางลมร้อนลง (Down Draft Kiln)

เตาแก๊สชนิดทางลมร้อนขึ้น (Up Draft Kiln) เป็นเตาที่ไม่มีปล่องไฟ แต่มีช่องระบายความร้อนท่าหน้าที่แทนปล่องไฟอยู่ในตอบบนของเตา ช่องล่าง (ก้นเตา) ให้ความร้อนผ่านแผ่นรองชนิดทอนไฟสูง (Hearth Slab) โดยไม่ผ่านผลิตภัณฑ์โดยตรง แผ่นรองนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวนำความร้อนที่ดี (Thermal Conductivity) รับน้ำหนักและช่วยเหลือความร้อนให้สม่ำเสมอทั่วทั้งเตา เตาแก๊สชนิดทางลมร้อนขึ้น นิยมออกแบบเตาเป็นรูปสี่เหลี่ยม ชนิดเปิดหน้า (Front Loading) ชนิดเปิดบน (Top Loading) เตาแก๊สชนิดทางลมความร้อนขึ้นเป็นเตาที่เหมาะสมสำหรับงานทดลอง งานวิจัยต่างๆ ได้

เตาแก๊สชนิดทางลมร้อนลง (Down Draft Kiln) ส่วนมากออกแบบสร้างเป็นเตาขนาดใหญ่และหนา ผลิตภัณฑ์ได้จำนวนมาก การบรรจุผลิตภัณฑ์โดยการใช้รถ (Kiln Car) ซึ่งทำให้สะดวกและคล่องตัว ถ้าต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์ก็เพิ่มรถไว้ล่างรองอีกชั้นเท่ากันเป็นการประทับเครื่องเพลิงได้ ซึ่งสามารถเผาติดต่อ กันไป กำลังเป็นที่นิยมกันอยู่ เตาแก๊สชนิดทางลมร้อนลง จะต้องสร้างให้มีปล่องเตา ซึ่งจะช่วยกันเผาใหม่ หรือสันดาปได้อย่างดี

นอกจากนี้ ทวี พرحمฤทธิ์ (2525 : 34 – 43) ยังได้กล่าวถึงส่วนประกอบที่สำคัญของเตาแก๊ส เป็นเตาแก๊สชนิดทางลมร้อน จะเป็นเตาที่มีประสิทธิภาพและได้อุณหภูมิสูง จะต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ

1. กำแพงเตา เมื่อจากเตาชนิดทางลมร้อนลงเป็นเตาขนาดใหญ่ การก่อกำแพงเตาโดยก่อเป็น สหชั้น ส่วนภายใน (Lining) เป็นส่วนที่รับความร้อนสูงสุดและรับความร้อนโดยตรง ใช้อิฐที่มีคุณภาพดี เพาในอุณหภูมิสูง เป็นอิฐรูป (Insulating Brick) ส่วนภายนอกจะทำ成แผ่นรองชนิด Insulating board อิฐชั้นหนึ่งก็ได้

2. หลังคาเตา สร้างเป็นหลังคาโค้ง (Roof arch) ทำให้หลังคาทรงตัวได้ ในพื้นที่กว้างในการ ก่อหลังคาเตา จะต้องสร้างแบบและเรียงอิฐตามแบบ อิฐที่ใช้ก่อจะต้องคำนึงถึงการหดตัว และขยายตัวของ อิฐจากน้ำหนักแรงอัดที่จะเกิดขึ้น จึงควรคำนึงจะต้องสร้างกำแพงที่รองรับจุดศูนย์ร่วงต้องแข็งแรง มีฉนั้น หลังคาอาจบุบตัวได้

3. ระบบจุ่นผลิตภัณฑ์ เตาที่สร้างชนิดที่บรรจุผลิตภัณฑ์ในรถ (Kiln car) ชนิดทางลมร้อนลง ผู้ สร้างต้องออกแบบให้มีช่องระบายความร้อน (Exhaust Channal in the Floor) ไปในตัวออกสู่ปล่อง ทำให้ การหมุนเวียนของลมร้อนเป็นไปอย่างตัว q และสามารถทำให้ได้ช่วยความร้อนให้สูงขึ้น

4. ประตูเตา มักจะออกแบบสร้างให้ติดกับตัวเตาหรือจะติดกับประตูโดยตรงก็ได้ แต่ขอสำคัญต้อง ให้การปิดเปิดได้คล่องตัว เนื่องจากฝาเตาใหญ่รับน้ำหนักมาก ฝาเตาออกแบบให้มีช่องดูผลิตภัณฑ์ภายในเตา หรือใช้เบรย์บินเทียบสีของไฟภายในเตา โดยจะส่องระดับจะใช้ตัวโคน (Cone) วัดอุณหภูมิก็ได้

5. ปล่องเตาแก๊ส มีไว้เพื่อให้การลุกไฟมีช่องเชื้อเพลิงได้ดีมีขนาดไม่ใหญ่เหมือนเตาฟืน นิยมใช้ท่อเหล็กและเป็นปล่องไม่สูงมากนักหัวพ่น หัวพ่นเตาแก๊ส (Burner) มีหลายแบบ และบางแบบปรับลมธรรมชาติ (Primary air) บางแบบใช้ความดันของลม (Forced air mixing) ซึ่งแล้วแต่ผู้ออกแบบเตาจะติดตั้งชนิดไหนหัวพ่นชนิดที่นิยมใช้กันแบบเวนจูรี่ (Venturi) แบบ (Air - Gas mixer) อุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งได้แก่ ชั้นรอง (Shelf) ■ เครื่องวัดอุณหภูมิซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะชั้นรอง เนยกว่า ซิลิโคนคาร์บิด (Silicon Carbide) ซึ่งเผาไฟสูงและรับน้ำหนักได้มาก

การเผาผลิตภัณฑ์ (Firing)

เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งบ่งชี้ถึงขั้นตอนที่ล้าคัญที่สุด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะดีหรือไม่เพียงใด จะถูกามากน้อยเพียงใด หรือมีคุณภาพมากน้อยเท่าใด ก็จะขึ้นอยู่กับขั้นตอนการเผาผลิตภัณฑ์นี้ทั้งสิ้น การเผาผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้คือ การเผาดิน (Biscuit Firing) และการเผาเคลือบ (Glost Firing) (ทวี พรworth พากษ์ 2523 : 152)

การเผาดิน (Biscuit Firing)

การเผาดินหมายถึง การนำผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นแต่งและผิงให้แห้งแล้วมาทำการเผาเพื่อให้คงรูปร่างอยู่ได้และป้องกันการเสียหายในการนำไปดำเนินการขั้นต่อไป การเผาดินอาจทำได้ 2 วิธี (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา 2529 : 154 ; อั้มอิมจาก นิตติ พัฒนา 2534 : 17)

1. เผาดินที่อุณหภูมิสูงแล้วเผาเคลือบอุณหภูมิต่ำ ในกรณีที่ใช้น้ำเคลือบที่มีจุดหลอมเหลวต่ำจะเป็นต้องใช้วัสดุเพื่อให้เนื้อดินมีความแข็งแกร่ง อุณหภูมิที่ใช้ในการเผาสูงหรือต่ำเป็นไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์

2. เผาดินที่อุณหภูมิต่ำแล้วเผาเคลือบที่อุณหภูมิสูง อุณหภูมิที่ใช้ในการเผาประมาณ 700 ถึง 800 องศาเซลเซียส (1,181 – 1,696 องศาฟาร์นไฮต์)

การจัดเรียงผลิตภัณฑ์เข้าเผาดินควรจะเอาระเบียบผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักมากไว้ด้านล่าง และมีผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กหรือมีน้ำหนักเบาวางช้อนไว้ด้านบน เพื่อเป็นการป้องกันการเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ การเผาดินในระยะแรกจะต้องเพิ่มอุณหภูมิขึ้นอย่างช้า ๆ ในคราวแร้วให้ร้อนเร็วเกินไป ถ้าผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเตาไม่แห้งสนิทเมื่อได้รับความร้อนมากน้ำที่อยู่ในเนื้อผลิตภัณฑ์นั้นจะแตกระเบิดได้ ฉะนั้น การเผาในระยะแรกจึงต้องให้ความร้อนเพียงเล็กน้อย เพื่ออบไส้ให้ออกจากผลิตภัณฑ์เสียก่อน สำหรับเตาเผาขนาดเล็กอย่างหอยภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมงแรก อุณหภูมิในเตาไม่ควรเกิน 200 องศาเซลเซียส

(424 องค์พาร์เรนไยต์) ต่อชั่วโมง เลี้ยวจังค์อย ฯ เร่งไฟเพิ่มความร้อนในอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ไม่ควรสูงมากเกิน 150 องค์เซลเซียต (334 องค์พาร์เรนไยต์) ต่อชั่วโมง เมื่อเผาจนถึงอุณหภูมิที่ต้องการแล้วจังค์อย ฯ ลดความร้อนอย่างในเตาให้เย็นลงทีละน้อย จนกระทั่งอุณหภูมิไม่เกิน 150 องค์เซลเซียต (324 องค์พาร์เรนไยต์) จึงสามารถนำผลิตภัณฑ์ออกจากเตาได้

การเผาเคลือบ (Glaze Firing)

การเผาเคลือบ หมายถึง การเผาให้น้ำเคลือบที่ซุบบนผลิตภัณฑ์ละลายเป็นเนื้อดีயวกัน มีความมั่นใจ บางชนิดเป็นเคลือบด้าน ผิวเรียบมีความแข็ง สามารถต้านทานต่อกรดและด่างได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ทวี พรมพฤกษ์ (2523 : 155) ได้กล่าวถึง การเผาเคลือบว่าไม่ว่าจะเป็นเคลือบชนิดไฟต่ำหรือไฟสูง จะต้องเผาให้ได้อุณหภูมิตามข้อกำหนดของน้ำเคลือบแต่ละชนิด มิฉะนั้นการเผาจะเกิดการเสียหายได้ เช่น การเผาไฟเกิน (Overfired) ย่อมทำให้น้ำเคลือบไหม้มากอาจติดพื้นเตาหรือขันร่องทำให้เสียหายได้ และการเผาที่อุณหภูมิไม่ถูกจะสูญตัวทำให้เคลือบไม่เป็นมันแทรกๆ

ทวี พรมพฤกษ์ (2523 : 156) กล่าวถึง เทคนิคในการเผาเคลือบไว้ว่า การเผาเคลือบที่ดีควรให้อัตราเร่งในการเผา 50 - 100 องค์เซลเซียต (122 - 212 องค์พาร์เรนไยต์) ต่อชั่วโมง ไม่ควรนานกว่า 12 นาที ทำการเผาที่ทุ่นวัดไฟ (cone) เป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิประจำกับด้วยหัว ภายหลังจากโคนล้มแล้ว ควรเผาอีกไฟไว้ที่อุณหภูมิเดิมเนื่องจากเวลาที่ใช้เวลา 24 ชั่วโมง จะทำให้การเผาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และในการปิดเตา หลังจากการเผาเคลือบได้ทั้งหมด ควรปลดอยเตาทั้งไฟประมาณ 24 ชั่วโมง อัตราการลดความร้อนคราวละ 100 องค์เซลเซียต (212 องค์พาร์เรนไยต์) ต่อชั่วโมงจะทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่แตกหักเสียหายได้ ทวี พรมพฤกษ์ (2523 : 155) ยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า การเผาเคลือบไฟขาวจะเป็นเคลือบชนิดไฟต่ำหรือไฟสูงจะต้องเผาให้ได้อุณหภูมิตามข้อกำหนดของน้ำเคลือบแต่ละชนิด มิฉะนั้นเผาจะเกิดการเสียหายได้ เช่น การเผาไฟเกิน (Over Fire) ย่อมทำให้น้ำเคลือบไหม้มาก อาจติดพื้นเตาหรือขันร่องทำให้เสียหายได้ และการเผาที่อุณหภูมิไม่ถูกจะสูญตัว ทำให้เคลือบไม่เป็นมันแทรกๆ

บรีดา พิมพ์ขาว (2539 : 349 - 350) กล่าวว่าการเผาเคลือบจะเกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในแต่ละขั้นว่า

- ระยะการอบแห้ง ผลิตภัณฑ์ดินเผาที่มีชุบเคลือบ ส่วนผสมของเคลือบจะเก็บบนผิวผลิตภัณฑ์ เมื่อเข้าสู่ชั้นแห้ง ฯ ส่วนผสมของเคลือบมีวัตถุดินต่าง ๆ บางกรณีจะมีสารอินทรีย์ที่ช่วยทำให้เกิดความเหนียวเมื่อเริ่มเผาความชื้นจะถูกกำจัดออกไป ความหนาของเคลือบจะลดลงพร้อมกับมีการหดตัว ถ้าชั้นของเคลือบมีคุณสมบัติยึดหยุ่นตัวที่ดีเคลือบจะไม่แตกง่ายเนื่องจากความเครียด ถ้ามีดินเป็นส่วนผสมมากมีการบดที่ละเอียดหรือชุบหนาเกินไปจะทำให้เกิดการแตกง่ายหลังการอบเคลือบ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เคลือบเกิดการดึงตัวและเคลือบผิวผลิตภัณฑ์เป็นหย่อม ฯ

2. การออกซิเดชันพากสารอินทรีย์ ระหว่างอุณหภูมิ 500 - 600 องศาเซลเซียสอินทรีย์สารจำนวนหนึ่งจะถูกออกซิเดช์ จะทำให้รักษาของเคลือบพูนตัวมากขึ้น 30 - 50 เปอร์เซ็นต์

3. การจัดกลุ่ม OH ออกจากดิน ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส กลุ่ม OH ในโครงสร้างของดินจะถูกจัดออกไป จะทำให้รักษาของเคลือบพูนตัวมากขึ้น

4. จุดเริ่มต้นการเกิดแก้ว ที่อุณหภูมิประมาณ 700 องศาเซลเซียสในเคลือบที่มีพริตจะเริ่มเยิ่มตัวและละลายส่วนผสมอื่น ๆ ในเคลือบชนิดอื่น ๆ จุดเริ่มต้นของการเกิดที่อุณหภูมิสูงกว่า แต่ในทุกกรณีจะมีแก้วเกิดขึ้นที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส

5. การละลายของวัตถุดินที่ใช้ในส่วนผสมของเคลือบ เมื่อเริ่มเกิดแก้วขึ้นในขณะที่อุณหภูมิสูงขึ้นปริมาณของเนื้อแก้วจะมีมากขึ้น เนื่องจากวัตถุดินอื่น ๆ ละลายลงไปในเนื้อแก้วมีแต่หินแก้วเท่านั้นคงตัวอยู่ได้ และสามารถอยู่ได้เกือบถึงจุดสูกตัวของเคลือบ การละลายของหินแก้วทำให้มีความหนาดกสูงขึ้น ซึ่งจะช่วยไม่ให้เคลือบไหลตัวได้ดีขึ้น

6. การกำจัดพากฟองอากาศ รักษาของส่วนผสมของเคลือบที่ระบุเคลือบใหม่ ๆ จะมีพูน 40 - 50 เปอร์เซ็นต์ซึ่งมีอาการคาย烬เต็ม ขณะที่ส่วนผสมของเคลือบทลอกตัว พองอากาศจะหนีออกไป แต่บางส่วนจะถูกขับยูนีเนื้อเคลือบ ยังมีฟองอากาศที่เกิดจากถ่ายตัวของพากการบ่อนeteในวัตถุดินที่ใช้ทำส่วนผสมของเคลือบ ที่จุดสูกตัวของเคลือบความหนาดของเคลือบจะลดลง พองอากาศส่วนใหญ่จะลอยตัวขึ้นมาที่ผิวเคลือบและหนีออกไป

ในการเผาเคลือบต้องใช้ความชำนาญและความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ มีสำหรับเคลือบที่น้อย และสวยงาม

บรรยากาศในการเผา (Kiln Atmosphere)

ในการเผาเครื่องปั้นดินเผาจะมีการเผา 2 แบบคือ การเผาแบบ Reduction และ Oxidation การเผาจะเป็นบรรยากาศปะรำงที่ให้น้ำขึ้นอยู่กับประเภทของเตาเผาและเชื้อเพลิงการเผา การเผาแบบ Reduction จะทำให้เกิดสีเขียวได้ สีที่เกิดขึ้นแก่ผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนแปลงไปกับบรรยากาศของการเผา การเผาแบบนี้จะต้องใช้เตาขนาดต่าง ๆ ดังนี้ เตาหัวมัน เตาแก๊ส เตาฟืน เตาถ่าน ฯลฯ บรรยากาศในการเผาใน การเผาเตาจะมีบรรยากาศในการเผาที่แตกต่างกันจะทำให้สีของเคลือบแตกต่างกัน บรรยากาศที่เกิดในเตาเผามี 2 ลักษณะคือ

1. การเผาแบบบริดักชัน ทำได้สีเกิดขึ้นได้ สีที่เกิดขึ้นในเนื้อเคลือบเปลี่ยนแปลงไปกับบรรยากาศของการเผา การเผาแบบบริดักชันคือการที่เกิดการเผาไฟมีเม็ดภัยในเตาเผา จะมีกลุ่มควันและเม่าอยู่ในห้องเผาไฟมีของเตาเผานี้องมาจากออกซิเจนกับเชื้อเพลิงมีอัตราส่วนที่ไม่พอดีกัน การเผาเตาลักษณะนี้เรียกว่า

การเผาแบบริดกั้น เตาที่ใช้ในการเผาบรรยายการได้ดีได้แก่ เตาฟิน เตาหัวมัน เตาแก๊ส ตัวอย่างเนื้อเคลือบและเนื้อดินบันที่มีสารประกอบของเฟอร์วิโกออกไซด์เมื่อเผาในบรรยายการริดกั้นจะทำให้เกิดสีเขียวแกมฟ้าในเคลือบ

2. การเผาแบบออกซิเดชัน เป็นการเผาใหม่ที่หมวดไม่มีกลุ่มควันอยู่ในห้องเผาใหม่ของเตาเผา เพราะออกซิเจนและเชื้อเพลิงเหมาสมกัน การเผาในบรรยายการแบบนี้สามารถทำการเผาได้กับเตาเผาทุกชนิด เตาเผาที่เผาแบบออกซิเดชันได้ดีที่สุดคือเตาไฟฟ้า จะทำให้เกิดสีตามคุณสมบัติของออกไซด์ที่ผสมในเคลือบ เช่น เฟอร์วิโกออกไซด์จะให้สีน้ำตาลเมื่อเผาในบรรยายการออกซิเดชัน(โภมล รักษ์วงศ์ 2538 : 154)

การเผาเคลือบไม่ได้สีน้ำตาลเมื่ออุณหภูมิขึ้นถึงจุดสูงสุดและปล่อยให้เตาเย็นลง น้ำเคลือบเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสับซับซ้อนและต่อเนื่องวัตถุดินในเคลือบค่อย ๆ หลอมละลายกลายเป็นแก้ว พองอาจก และกำชับต่าง ๆ จากผู้ดินโดยตัวขึ้นมาแตกบนผิวเคลือบ ในอุณหภูมิสูงสุด เคลือบจะค่อย ๆ หลวมเล็กน้อย ทำให้ผิวนี้เป็นปิดเผาปล่อยให้เตาเย็นลงก็ยังเกิดปฏิกิริยาในเคลือบต่อไปอีก ถ้าปล่อยให้เตาเย็นเร็ว จะได้เคลือบใส่ธรรมชาติ แต่ถ้าควบคุมเตาเผาให้ค่อย ๆ เย็นตัวลงช้า ๆ วัตถุจะคงตัวจะเกิดผลึกหรือเกิดเป็นจุดเล็ก ๆ ที่บีบเป็นผ่านผิวเคลือบโดยปกติเวลาเผาเย็นตัวเร็วผิวเคลือบจะมันแวงวาว แต่ถ้าเย็นตัวช้า เคลือบจะเกิดจุดและผ่าน่าสนใจยิ่งขึ้นหรือเกิดเป็นผลึกเล็ก ๆ บนผิวเคลือบ (ไพจิรา อิงคิริวัฒน์ 2537 : 37)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

นิวาร์ พัฒนา (2534) ทำการทดลองสัดส่วนของอุลูมินาตอชิลิป้าที่ทำให้เกิดลักษณะของเคลือบเฟลเดสปาร์ โดยการวิจัยเคลือบเฟลเดสปาร์มีลักษณะของเคลือบแสดงออกมากทั้งการเผาคือเคลือบมัน เคลือบกึ่งด้านกึ่งมัน บุคลิ่บด้าน ซึ่งใช้อัตราส่วนของอุลูมินา 0.2 ถึง 0.5 โมลต่อ ชิลิป้า 2.0 ถึง 5.0 โมล เพาในอุณหภูมิ 1,240 องศาเซลเซียส โดยใช้วัตถุดินแม่สูตรเคลือบมาตรฐานดังนี้ เปรแทสเฟลเดสปาร์ ควรหัช ดินขาว แคลเซียมคาร์บอนेट โดโลไมท์ แยมเรียมคาร์บอนेट สังกะสีออกไซด์ โปเปลสเซียมคาร์บอนेट อุลูมินา การเกิดต่าหนินของเคลือบทั้งหมดเผาในบรรยายการแบบออกซิเดชันรูปแบบเกิดขึ้นกับเคลือบที่มีส่วนผสมที่มีลักษณะด้าน กึ่งด้าน และมันแวงวาว เคลือบรวมจะเกิดขึ้นกับส่วนผสมเคลือบที่มีลักษณะด้านเท่านั้น สำหรับการเผาในบรรยายการแบบริดกั้นจะพบต่าหนินรูปแบบเกิดขึ้นกับเคลือบกึ่งด้านกึ่งมัน และในเคลือบมันแวงวาว เคลือบรวมเกิดขึ้นกับเคลือบทั้งเคลือบด้าน เคลือบกึ่งมันกึ่งด้าน และเคลือบมันแวงวาว

ประสิทธิ์ แก้วฟุ้งรังษี (2539) ทำการทดลองหาประสิทธิภาพเนื้อดินบันปะเนาทส์โคนแวร์ของดินเหนียวทะเลแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและวิเคราะห์ทางส่วนประกอบทางเคมี ทำให้ทราบว่าดินเหนียวทะเลแก้วเป็นพินเนี่ยวนีโอละเอียดสีน้ำ ตลาดปูเหลือง เมืองวิเคราะห์

ทางเคมีพบว่ามีชิลิก้าร้อยละ 61.60 อลูมินาร้อยละ 17.40 เฟอร์กอกออกไซด์ร้อยละ 6.80 แมงกานิสออกไซด์ร้อยละ 0.50 ไทเทเนียมไดออกไซด์ร้อยละ 1.00 แคลเซียมออกไซด์ร้อยละ 1.00 แมกนีเซียมออกไซด์ร้อยละ 1.00 โซเดียมออกไซด์ร้อยละ 1.70 และโพแทสเซียมออกไซด์ร้อยละ 1.90 การเผาเนื้อดินบ้านในบรรยายการออกซิเดชันปราภูโถนสีเนื้อ สีน้ำตาลแดง สีน้ำตาลจนถึงสีน้ำตาลดำเมื่อเคลือบด้วยเคลือบใส่ผิวเคลือบเป็นมัน เรียบ 似มองเห็นสีของเนื้อดิน การเผาในบรรยายการรีดักชัน ปราภูโถนสีเนื้อ สีน้ำตาลจนถึงสีน้ำตาลดำ เมื่อเคลือบด้วยเคลือบใส่ผิวเคลือบค่อนข้างเข้ม เป็นมัน เรียบและราบรื่นน้อย เนื้อดินบ้านส่วนใหญ่เผาถึงขั้นเกรงเป็นสโตนแวร์ได้

วานา สายมา (2539) ทำการทดลองเคลือบชี้เก้าfangข้าวเหนียวสำหรับเนื้อดินบ้านสโตนแวร์มีคุณภาพเพื่อสร้างเคลือบชี้เก้าfangข้าวเหนียวที่ใช้กับเครื่องปั้นสโตนแวร์ โดยใช้วัตถุดิบคือ แร่ฟันม้าดินหิน และชี้เก้าfangข้าวเหนียว เผาที่อุณหภูมิ 1,240 องศาเซลเซียสในบรรยายการแบบรีดักชัน วิเคราะห์ผลการทดลองจากความมันของเคลือบ สรุปได้ว่าลักษณะของเคลือบที่ได้จากการทดลองมีความมั่นคงดีมาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุโลก
Pibulsongkram Rajabhat University

บทที่ 3

วิธีการดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้


1. วัตถุดิบ
2. กลุ่มตัวอย่าง
3. ตัวแปรที่ศึกษา
4. เครื่องมือและสุดยอดการณ์ในการทดลอง
5. สถานที่และระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง
6. การดำเนินการวิจัย
7. การวิเคราะห์ข้อมูล

วัตถุดิบ

วัตถุดิบที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ดินเคลนthalแลเก้า Feldspar และ Quartz

กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากตารางสามเหลี่ยม (Trixial Blend) ซึ่งได้สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ ดินเคลนthalแลเก้า 10 - 80 % Feldspar 10 - 80 % และ Quartz 10 - 80 % จำนวน 36 สัดสวน ดังภาพประกอบ 2



ภาพประกอบ 2 ตารางสามเหลี่ยมแสดงส่วนผสมของเคลือบดินเหลนเหลเก้า
จากตารางสามเหลี่ยมที่กำหนดไว้จำนวน 36 ล้านพิกกิเมตริกตันมาเป็นวัตถุดินที่ใช้เป็น
ส่วนผสมนำเคลือบได้ดังตาราง 1

ตาราง 1 แสดงส่วนผสมของวัตถุดินที่ใช้เป็นส่วนผสมในเคลือบดินเหลนเหลเก้า

สูตรที่	วัตถุดินที่ใช้ผสมคิดเป็นร้อยละ		
	ดินเหลนเหลเก้า	Feldspar	Quartz
1	80	10	10
2	70	20	10
3	60	30	10
4	50	40	10
5	40	50	10
6	30	60	10

ตาราง 1 (ต่อ)

สูตรที่	วัตถุดินที่ใช้ผสมคิดเป็นร้อยละ		
	ดินเลนงะเคล้าว	Feldspar	Quartz
7	20	70	10
8	10	80	10
9	10	70	20
10	20	60	20
11	30	50	20
12	40	40	20
13	50	30	20
14	60	20	20
15	70	10	20
16	60	10	30
17	50	20	30
18	40	30	30
19	30	40	30
20	20	50	30
21	10	60	30
22	10	50	40
23	20	40	40
24	30	30	40
25	40	20	40
26	50	10	40
27	40	10	50
28	30	20	50
29	20	30	50
30	10	40	50
31	10	30	60
32	20	20	60
33	30	10	60
34	20	10	70
35	10	20	70
36	10	10	80

ตัวแปรที่ศึกษา

1. ตัวแปรที่ศึกษา

1.1 ตัวแปรอิสระ

1.1.1 สัดส่วนของวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลง 36 สัดส่วน

1.1.2 บรรยายการในการเผาเคลือบ

1.1.2.1 บรรยายการเผาแบบออกซิเดชัน

1.1.2.1 บรรยายการเผาแบบบรีดักชัน

1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ลักษณะของเคลือบ

1.2.1 ระดับความมันของเคลือบ

1.2.2 ความสมบูรณ์ของเคลือบ

1.2.3 สีของเคลือบ

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยด้วยวิธีการทดลอง ซึ่งจะต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เบื้องต้นเป็น

2 หัวข้อใหญ่ ๆ ดังนี้

1. วัสดุ ได้แก่

1.1 ดินเหนียวเคลือบ

1.2 Feldspar

1.3 Quartz

1.4 ปูนปลาสเตอร์

1.5 เบ็กซ์ L.P.G.

2. อุปกรณ์ ได้แก่

2.1 เตาเผาเซรามิกส์

2.2 เครื่องซึ่ง ระบุน้ำดิจิตอล

2.3 หม้ออบดินนาดเล็ก

2.4 เครื่องวัดอุณหภูมิ

2.5 ตะแกรงร้อน ขนาด 80 , 120 เมซ

ระยะเวลาในการทำวิจัย

ตั้งแต่ 2543 – กันยายน 2545

สถานที่ทำการทดลองวิจัย

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สถาบันราชภัฏพิษณุลส์

การดำเนินการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ได้คัดเลือกชั้นตอนในการวิจัย 2 ชั้นตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เตรียมดินเลนทะเลแก้ว

ตอนที่ 2 ซึ่ง บดผสมวัตถุดิบที่ใช้ทำน้ำเคลือบดินคนทะเลแก้วและทดลองเผาที่อุณหภูมิ 1,250

องศาเซลเซียส

ตอนที่ 1

เตรียมดินเลนทะเลแก้ว ตามชั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ตักดินเลนจากคูน้ำร่องทะเลแก้ว บริเวณปีบมารมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นำดินเลนที่ได้ กรองด้วยตะแกรง ขนาด 80 เมช
3. นำดินเลนที่ผ่านกรองแล้ว นำไปตากให้แห้งที่ อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส
4. นำดินเลนที่ผ่านกรอบแห้ง แล้วบดด้วยโกร่งบดแล้วร่อนผ่านตะแกรง 120 เมช
5. ได้ดินเลนทะเลแก้วพร้อมสำหรับการซึ่งและบดผสมเป็นเคลือบดินทะเลแก้ว

ตอนที่ 2

1. ทำพิมพ์ปูนพลาสเตอร์สำหรับการขึ้นรูปเป็นแท่งทดลองชูบนำเคลือบ

2. ซึ่งวัตถุดิบ ตามส่วนผสมที่อ่านได้จากตาราง 1 โดยทั้งส่วนผสมละ 100 กรัม

3. นำส่วนผสมที่ได้บดผสมในหม้ออบดินดีก 2 ชั่วโมง

4. นำส่วนผสมที่ผ่านการบดแล้วนำมาเคลือบด้วยวิธีการชูบเคลือบบนชั้นทดลองที่เป็นผลิตภัณฑ์

ดิบ โดยชูบสูตรส่วนผสมละ 2 ชั้นทดลอง

5. นำชิ้นทดลองไปเผาด้วยเตาแก๊สที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศออกซิเดชั่น และบรรยากาศเครื่องชั่น

6. นำชิ้นทดลองที่ผ่านการเผามากว่าครึ่งชั่วโมงแล้วมาวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะของเคลือบ ทั้งในบรรยากาศออกซิเดชั่น และบรรยากาศเครื่องชั่น

การวิเคราะห์ข้อมูล

การทดลองครั้งนี้ได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากลักษณะของเคลือบ ดังต่อไปนี้

1. ลักษณะความมันของเคลือบ แบ่งเป็น 4 ลักษณะได้แก่

1.1 เคลือบไม่หลอมละลายหรือไม่มีความมัน (Unfused)

1.2 เคลือบด้าน (Mat)

1.3 เคลือบกึ่งด้านกึ่งมัน (Semi-mat)

1.4 เคลือบมันแพร่กระจาย (Bright)

2. ความสมบูรณ์ของเคลือบ แบ่งเป็น 7 ลักษณะ ได้แก่

2.1 การเกิดรูเข็ม (Pinhole)

2.2 การร้าว (Crazing)

2.3 การแผดร้อนบริเวณริมขอบ (Shivering)

2.4 การร่อนออกจากเนื้อดิน (Peeling)

2.5 การแยกตัวออกจากกันของเคลือบ (Crawling)

2.6 ผิวเคลือบด้านไม่ตรงความเป็นจริง (Loss of Glaze)

2.7 เคลือบไหลทั่วมาก (Running of Glaze)

3. สีของเคลือบ ภายหลังจากการเผา ใช้การสังเกตได้ด้วยตาเปล่า

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยจึงได้ทำการทดลองคึกซักส่วนผสมของ 6 เคลือบดินเหนียวแก้ว โดยวัดอุบัติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ดินเหนียว Feldspar และ Quartz มาคำนวณหาส่วนผสม จากตารางสามเหลี่ยม ซึ่งได้สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ ดินเหนียว Feldspar 10 - 80 % Feldspar 10 - 80 % และ Quartz 10 - 80 % จำนวน 36 สัดส่วน เมื่อสิ้นสุดการดำเนินการทดลองแล้วผู้วิจัยได้ข้อมูลลักษณะของ น้ำเคลื่อน ดินเหนียวแก้ว ภายหลังการเผาที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส จำนวน 36 ชุด ซึ่งผู้วิจัยได้นำมาวิเคราะห์ผล ค่านวน และนำเสนอผลให้เป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการทดลอง เคลือบดินเหนียวแก้วภายหลังการเผาที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส บรรยายกาศแบบอักษรเดิร์น

ตอนที่ 2 ผลการทดลองเคลือบดินเหนียวแก้วภายหลังการเผาที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส บรรยายกาศแบบรีดักชัน

ตอนที่ 1 ผลการทดลอง เคลือบดินเหนียวแก้ว ภายหลังการเผาที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส บรรยายกาศ แบบอักษรเดิร์น

ตาราง 2 ผลการทดลองเคลือบดินเหนียวแก้วภายหลังการเผาที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส บรรยายกาศ แบบอักษรเดิร์น

สูตรที่	ลักษณะของเคลือบ		
	ระดับความมันของเคลือบ	ความสมบูรณ์ของเคลือบ	สีของเคลือบ
1	กึ่งมันกึ่งด้าน	เคลือบแยกตัว	น้ำตาลเข้มออกดำ
2	มันແງງງาก	รูเข้ม	น้ำตาลเข้ม
3	กึ่งมันกึ่งด้าน	รูเข้ม	น้ำตาลจุดดำ
4	กึ่งมันกึ่งด้าน	รูเข้ม	น้ำตาลเข้ม
5	กึ่งมันกึ่งด้าน	รูเข้ม	น้ำตาลเข้ม
6	มันແງງງาก	รูเข้ม	ครีมจุดดำ
7	มันແງງງาก	รูเข้ม	ครีมจุดดำ

ตาราง 2 (ต่อ)

สูตรที่	ลักษณะของเครื่อง		
	ระดับความมั่นของเครื่อง	ความสมบูรณ์ของเครื่อง	สีของเครื่อง
8	มั่น重重	นาน	ครีมจุดดำเล็กน้อย
9	กึ่งมั่นกึ่งด้าน	รู๊ฟฟิ่ม	ครีมจุดดำเล็กน้อย
10	มั่น重重	รู๊ฟฟิ่ม	น้ำตาลจุดดำ
11	มั่น重重	รู๊ฟฟิ่ม	น้ำตาลจุดดำ
12	มั่น重重	รู๊ฟฟิ่ม	น้ำตาลจุดดำ
13	มั่น重重	รู๊ฟฟิ่ม	น้ำตาลจุดดำ
14	กึ่งมั่นกึ่งด้าน	เคลือบແຍກตัว	น้ำตาลเข้มออกดำ
15	กึ่งมั่นกึ่งด้าน	เคลือบແຍກตัว	น้ำตาลเข้มออกดำ
16	ด้าน	เคลือบແຍກตัว	น้ำตาลเข้มออกดำ
17	กึ่งมั่นกึ่งด้าน	เคลือบແຍກตัว	น้ำตาลเข้มออกดำ
18	กึ่งมั่นกึ่งด้าน	รู๊ฟฟิ่ม	น้ำตาลจุดดำ
19	กึ่งมั่นกึ่งด้าน	รู๊ฟฟิ่ม	น้ำตาลจุดดำ
20	กึ่งมั่นกึ่งด้าน	รู๊ฟฟิ่ม	น้ำตาลจุดดำ
21	กึ่งมั่นกึ่งด้าน	พองตัว	ครีมจุดดำเล็กน้อย
22	กึ่งมั่นกึ่งด้าน	พองตัว	ครีมจุดดำเล็กน้อย
23	กึ่งมั่นกึ่งด้าน	พองตัว	น้ำตาลจุดดำเล็กน้อย
24	กึ่งมั่นกึ่งด้าน	รู๊ฟฟิ่ม	น้ำตาลจุดดำ
25	กึ่งมั่นกึ่งด้าน	พองตัว	น้ำตาลเข้ม
26	ด้าน	ด้านไม่ตรงความเป็นจริง	น้ำตาลเข้มออกดำ
27	ด้าน	ด้านไม่ตรงความเป็นจริง	น้ำตาลเข้ม
28	ด้าน	ด้านไม่ตรงความเป็นจริง	น้ำตาล
29	ด้าน	ด้านไม่ตรงความเป็นจริง	ครีมจุดดำ
30	ด้าน	ด้านไม่ตรงความเป็นจริง	ครีมจุดดำ
31	ด้าน	ด้านไม่ตรงความเป็นจริง	ครีมจุดดำ
32	ด้าน	ด้านไม่ตรงความเป็นจริง	ครีมจุดดำ
33	ด้าน	ด้านไม่ตรงความเป็นจริง	น้ำตาล

ตาราง 2 (ต่อ)

สูตรที่	ลักษณะของเคลื่อน		
	ระดับความมั่นคงของเคลื่อน	ความสมบูรณ์ของเคลื่อน	สีของเคลื่อน
34	ด้าน	ด้านไม่ตรงความเป็นจริง	น้ำตาลจุดดำ
35	ด้าน	ด้านไม่ตรงความเป็นจริง	ครีมจุดดำ
36	ด้าน	ด้านไม่ตรงความเป็นจริง	ครีมจุดดำ

ตอนที่ 2 ผลการทดลองเคลื่อนดินเล่นทะลุแก้ว ภายหลังการเผาที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส
บรรยายภาพแบบรีดักชัน และผลในตาราง 3

ตาราง 3 ผลการทดลอง เคลื่อนดินเล่นทะลุแก้ว ภายหลังการเผาที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส
บรรยายภาพแบบรีดักชัน

สูตรที่	ลักษณะของเคลื่อน		
	ระดับความมั่นคงของเคลื่อน	ความสมบูรณ์ของเคลื่อน	สีของเคลื่อน
1	ก้มมั่นคงด้าน	เคลื่อนแยกตัว	น้ำตาลเข้มออกแดง
2	มั่นแவวัว	เคลื่อนแยกตัว	น้ำตาล
3	มั่นแવวัว	รูเข้ม	น้ำตาลจุดดำ
4	มั่นแવวัว	สมบูรณ์	น้ำตาลแดงจุดดำ
5	มั่นแવวัว	สมบูรณ์	น้ำตาลจุดดำ
6	มั่นแવวัว	สมบูรณ์	น้ำตาลออกเขียว
7	มั่นแววัว	ран	เขียวจุดน้ำตาล
8	มั่นแววัว	ран	เขียว
9	มั่นแววัว	ран	เขียว
10	มั่นแววัว	ран	เขียวจุดน้ำตาล
11	มั่นแววัว	สมบูรณ์	เขียวจุดน้ำตาล
12	มั่นแววัว	สมบูรณ์	น้ำตาลจุดน้ำตาลเข้ม
13	มั่นแววัว	รูเข้ม	น้ำตาลจุดดำ

ตาราง 3 (ต่อ)

ลำดับที่	ลักษณะของเคลื่อน		
	ระดับความมั่นของเคลื่อน	ความสมบูรณ์ของเคลื่อน	ลักษณะเคลื่อน
14	กึ่งมั่นกึ่งด้าน	เคลื่อนแยกตัว	น้ำตาลเข้ม
15	กึ่งมั่นกึ่งด้าน	เคลื่อนแยกตัว	น้ำตาลเข้มออกแดง
16	กึ่งมั่นกึ่งด้าน	เคลื่อนแยกตัว	น้ำตาลเข้ม
17	กึ่งมั่นกึ่งด้าน	เคลื่อนแยกตัว	น้ำตาลจุดดำ
18	กึ่งมั่นกึ่งด้าน	รูเข้ม	น้ำตาลเข้มดำ
19	กึ่งมั่นกึ่งด้าน	รูเข้ม	น้ำตาลจุดดำ
20	มั่นแวรવวว	รูเข้ม	เชือบจุดน้ำตาล
21	มั่นแวรવวว	ราน	ขาวจุดน้ำตาลเล็กน้อย
22	กึ่งมั่นกึ่งด้าน	รูเข้ม	ขาวจุดน้ำตาลเล็กน้อย
23	กึ่งมั่นกึ่งด้าน	พองตัว	เขียวจุดน้ำตาล
24	กึ่งมั่นกึ่งด้าน	รูเข้ม	น้ำตาลจุดน้ำตาลเข้ม
25	กึ่งมั่นกึ่งด้าน	รูเข้ม	น้ำตาลจุดน้ำตาลเข้ม
26	ด้าน	ด้านไม่ตรงความเป็นจริง	น้ำตาลเข้ม
27	ด้าน	ด้านไม่ตรงความเป็นจริง	น้ำตาล
28	ด้าน	ด้านไม่ตรงความเป็นจริง	ครีมจุดน้ำตาล
29	ด้าน	ด้านไม่ตรงความเป็นจริง	ครีมจุดดำ
30	ด้าน	ด้านไม่ตรงความเป็นจริง	ขาวจุดน้ำตาล
31	ด้าน	ด้านไม่ตรงความเป็นจริง	ขาวจุดน้ำตาล
32	ด้าน	ด้านไม่ตรงความเป็นจริง	ครีมจุดน้ำตาล
33	ด้าน	ด้านไม่ตรงความเป็นจริง	น้ำตาล
34	ด้าน	ด้านไม่ตรงความเป็นจริง	เหลืองจุดดำ
35	ด้าน	ด้านไม่ตรงความเป็นจริง	ครีมจุดน้ำตาล
36	ด้าน	ด้านไม่ตรงความเป็นจริง	ครีมจุดน้ำตาล

บทที่ ๕

สรุป อกบิประยผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการทดลองหาอัตราส่วนผสมของดินและเล็กแก้ว ที่นิ่วเยียวที่มีน้ำเพื่อให้ได้เคลือบดินเลนที่เหมาะสมในอุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส

จุดมุ่งหมายของการวิจัย

เพื่อศึกษาลักษณะเคลือบที่มีส่วนผสมของดินเลน ที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส ในรายการ การเผาแบบออกซิเดชันและริดกชัน

วัตถุคุณ

วัตถุคุณที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ดินและเล็กแก้ว Feldspar และ Quartz

กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มจากแบบเจาะ (Purposive Sampling) จากตารางสามเหลี่ยม (Trixial Diagram) ซึ่งได้สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ ดินและเล็กแก้ว 10 - 80 % Feldspar 10 - 80 % และ Quartz 10 - 80 % จำนวน 36 ถุงต่อหน่วย

เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองวิจัย

ในคราววิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยด้วยวิธีการทดลอง ซึ่งจะต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อใหญ่ ๆ ดังนี้

1. วัสดุ ได้แก่ ดินและเล็กแก้ว Feldspar Quartz ปูนปลาสเตอร์ และแก๊ส L.P.G.
2. อุปกรณ์ ได้แก่ เตาเผาเซรามิกส์ เครื่องซับ หม้อน้ำ เครื่องวัดอุณหภูมิ และตะแกรงร่อน

การดำเนินการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งการดำเนินการวิจัย ตามกระบวนการ โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ

ตอนที่ 1 เตรียมดินและเลี้ยง ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ตัดดินเล่นจากดินน้ำรอบทะเลเลี้ยง บริเวณป่าธรรมชาติโนโลยีเชรามิกส์
2. นำดินเล่นที่ได้ กรองด้วยตะแกรง ขนาด 80 เมช
3. นำดินเล่นที่ผ่านการกรองแล้ว อบให้แห้งที่ อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส
4. นำดินเล่นที่ผ่านการอบแห้ง แล้วบดด้วยโกรงบดแล้วร่อนผ่านตะแกรง 120 เมช
5. ได้ดินเล่นทะเลเลี้ยงที่พร้อมสำหรับการซึ่งและบดผสมเป็นเคลือบดินทะเลเลี้ยง

ตอนที่ 2

1. ทำพิมพ์ปูนพลาสเตอร์สำหรับการขึ้นรูปเป็นแท่งหดคล่องขูบนาเคลือบ
2. ขึ้นรูปดูดี ตามส่วนผสมที่อ่านได้จากตาราง 1 โดยใช้ส่วนผสมละ 100 กรัม
3. นำส่วนผสมที่ได้บดผสมในหม้อบดขนาดเล็ก เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
4. นำส่วนผสมที่ผ่านการบดแล้วนำไปเคลือบด้วยวิธีการขูบเคลือบบนรีนกดลงที่เป็นผลิตภัณฑ์

โดยชูบสูตรส่วนผสมละ 2 ชิ้นหดคล่อง

5. นำชิ้นหดลงในภาชนะด้วยเตาแก๊สที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส จนบรรยายกาศออกชิเดชั่น และบรรยายกาศดักชั่น
6. นำชิ้นหดลงที่ผ่านการเผา มากเคราะห์ข้อมูลกันชนอย่างเคลือบ ทั้งในบรรยายกาศออกชิเดชั่น และบรรยายกาศดักชั่น

สรุปผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์สามารถสรุปผลการทดลองออกเป็นข้อๆ ได้ดังนี้

1. ลักษณะของเคลือบดินและเลี้ยงทะเลเลี้ยงภายหลังการเผาที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส บรรยายกาศแบบออกชิเดชั่น สรุปได้ดังนี้

1.1 ระดับความมั่นคงของเคลือบ

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1.1.1 เคลือบที่มีความมั่นคงแกร่ง | ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 2 และ 6-13 |
| 1.1.2 เคลือบที่กึ่งมั่นคงด้าน | ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 1, 3-5, 9, 14-15 |

- 1.1.3 เคลือบที่มีความด้าน ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 16 และ 26-36
- 1.2 ความสมบูรณ์ของเคลือบ มีดังนี้
- 1.2.1 เคลือบที่มีลักษณะการแยกตัวออกจากกันของเคลือบ ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 1 และ 14-17
- 1.2.2 เคลือบที่มีลักษณะเป็นรูเข็ม ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 2-7, 9-13, 18-20 และ 24
- 1.2.3 เคลือบที่มีลักษณะการรวม ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 8
- 1.2.4 เคลือบที่มีลักษณะการพองตัว ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 21-23 และ 25
- 1.2.5 เคลือบที่มีลักษณะด้านไม่ตรงตามความเป็นจริง ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 26-36
- 1.3 ต้องเคลือบภายหลังการเผาเคลือบให้สีครีมจนถึงสีน้ำตาลเข้มอ่อนๆ ได้ดังนี้
- 1.3.1 สีน้ำตาลเข้มจนถึงสีน้ำตาลเข้มอ่อนๆ ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 1-2, 4-5, 14-17 และ 25-27
- 1.3.2 สีน้ำตาลจนถึงสีน้ำตาลอ่อนๆ ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 3, 10-13
- 18-20, 23-24, 28 และ 33-34
- 1.3.3 สีครีมอุดำ ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 6-9, 21-22, 28-32 และ 35-36
2. ลักษณะของเคลือบในเหลาเหลวแก้วภายหลังการเผาที่อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส
บรรยายการแบบรีดกั๊น ระบุได้ดังนี้
- 2.1 ระดับความมันของเคลือบ
- 2.1.1 เคลือบที่มีความมันเงาขาว ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 2-13 และ 20-21
- 2.1.2 เคลือบที่กึ่งมันกึ่งด้าน ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 1, 14-19, และ 22-25
- 2.1.3 เคลือบที่มีความด้าน ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 26-36
- 2.2 ความสมบูรณ์ของเคลือบ มีดังนี้
- 2.2.1 เคลือบที่มีความสมบูรณ์ ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 4-6 และ 11-12
- 2.2.2 เคลือบที่มีลักษณะการแยกตัวออกจากกันของเคลือบ ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 1-2 และ 14-17
- 2.2.3 เคลือบที่มีลักษณะเป็นรูเข็ม ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 3, 13, 18-20, 22 และ 24-25
- 2.2.4 เคลือบที่มีลักษณะการรวม ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 7-10 และ 21
- 2.2.5 เคลือบที่มีลักษณะการพองตัว ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 23

2.2.6 เคลือบที่มีลักษณะด้านไม่ตรงตามความเป็นจริงได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 26-36

2.3 สีของเคลือบภายในหลังการเผาเคลือบให้สีเขียวจนถึงสีน้ำตาลเข้มออกแดง แยกเป็นกลุ่ม

ได้ดังนี้

2.3.1 สีน้ำตาลเข้มจนถึงสีน้ำตาลเข้มออกแดง ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 1, 14-16,

และ 26

2.3.2 สีน้ำตาลจนถึงสีน้ำตาลจุดดำ ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 3-5, 12-13, 17-19,

24-25, 27 และ 33

2.3.3 สีเขียวจนถึงสีเขียวจุดน้ำตาล ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 7-11, 20 และ 23

2.3.4 สีขาวจุดน้ำตาลจนถึงครีมจุดดำ ได้แก่ สูตรส่วนผสมที่ 21-22, 29-32 และ

34-36

อภิปรายผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์ผลการวิจัย เคลือบโดยรัชดาลนบริเวณทุ่งทะเลแก้วภายใน 1,250 องศาเซลเซียส ในบรรยายภาพแบบอุ่นช้าๆเดือนแล้วเดือน พบว่าส่วนผสมที่แตกต่างกันของเคลือบทาให้ผลการทดลองที่ได้มีความแตกต่างกัน สามารถอภิปรายผลตามลักษณะของเคลือบได้ดังนี้

ระดับความมันของเคลือบ

จากการทดลองภายหลังจากการเผาพบว่า เคลือบมีระดับความมัน 3 กลุ่ม คือ มันแเรววาว กึ่งมัน กึ่งดัก กัน และด้าน ซึ่งความมันของเคลือบที่ต่างกันอาจเป็นเหตุผลส่วนของเคลือบในกลุ่มนี้ขึ้นอยู่กับส่วนผสมที่ต่างกัน ซึ่งจะเห็นว่าเคลือบที่มีปริมาณของดินสีเหลืองมากจะเก้า และหินฟันมากในปริมาณใกล้เคียงกันจะมีระดับความมันของเคลือบคล้ายกัน เมื่อปริมาณของหินเขี้ยวหุ่มมากกว่า 50-80 % ลักษณะของเคลือบด้านเปรี้ยว พิมพ์ขาวๆ (2524-27) กล่าวว่า การเพิ่มปริมาณชิลิก้าในเคลือบให้สูงขึ้นจะทำให้จุดหลอมตัวของส่วนผสมสูงขึ้น แต่ยังคงไว้เสมอว่าผลที่เกิดขึ้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ด้วยปริมาณและคุณสมบัติของธาตุอื่นๆ ที่เป็นองค์ประกอบ หรือมีชนิดปริมาณของชิลิก้ายังอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมสำหรับเคลือบแต่ละชนิด ดังนั้น ถ้าใช้ชิลิก้ามากเกินไปจะทำให้เคลือบไม่คงทน ไฟมากเกินไป คือมีจุดสูกตัวสูงเกินไป

ความสมบูรณ์ของเคลือบ

จากการทดลองพบว่า เคลือบส่วนใหญ่ที่การเผาในบรรยากาศแบบอุกซิเดรั่น และรีดักชัน ลักษณะของเคลือบมีต้นที่เป็นลักษณะขี้นอยู่กับองค์ประกอบหลายด้าน ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ตามลักษณะที่ปรากฏได้ดังนี้

1. การแยกตัวออกจากกันของเคลือบ

จะเห็นว่าส่วนผสมในสูตรที่ 1, 14-16 และ 26 มีปริมาณของดินเลนทะลุแก้ว ระหว่าง 50-80 % และในปริมาณของดินเลนสูงขึ้นการแยกตัวออกจากกันของเคลือบจะปรากฏมากขึ้น โภมล รักช์วงศ์ (2531 : 107) กล่าวว่า ความตึงผิวของเคลือบมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณของสารประกอบที่มีความหนืดแน่น ได้แก่ ดิน และสารอินทรีย์ที่ผสมเข้าไปในเคลือบเพื่อทำให้เกิดความหนึ่ง ลักษณะเคลือบที่มีความตึงผิวมากจะทำให้เกิดการดึงตัวแยกออกจากกัน และอีกประการหนึ่งคือความละเมียดของเคลือบมากเท่านั้น

2. การเกิดรูเข็มและการพองตัวของเคลือบ

พบว่าในสูตรส่วนผสมที่เกิดต้นหินดังกล่าวมีส่วนผสมในปริมาณสัดส่วนใกล้เคียงกันของสารประกอบดินเลนทะลุแก้วระหว่าง 10-60 % หินฟันม้าระหว่าง 10-50 % และหินขาวหุমานระหว่าง 10-60 % ซึ่งเป็นปริมาณที่ไม่ต่างกัน ดังนั้นสาเหตุน่าจะเกิดจากเนื้อดินปั้นเนื่องจากการเคลือบดินเลน จะนิยมเคลือบผลิตภัณฑ์ ที่ยังไม่ผ่านการเผาดังที่ บริดา พิมพ์ขาว (2524 : 303) กล่าวว่า รูเข็มจะเกิดขึ้นเมื่อหุบเคลือบบนผลิตภัณฑ์ดิน หรือเนื้อดินปั้นที่ไม่ผ่านการเผา นอกจากนี้ เนื้อดินปั้นมีความพรุนตัวเรื่องมาจากการผลิตเนื้อดินและกระบวนการดีบุกเม็ด คือหัวดินไม่เข้ากัน ในเนื้อดินมีไฟของอากาศอยู่ในขณะเผา ฟองอากาศจะขยายตัวเระเหยือกจากเนื้อดินจะถูกผิวเคลือบอกรมาทำให้เกิดรูเข็มและเคลือบพองตัว และอีกสาเหตุหนึ่งคือเคลือบมีความหนืดสูง (โภมล รักช์วงศ์ 2531 : 107)

3. การรwanตัวของเคลือบ

ในส่วนผสมของเคลือบพบว่าสูตรส่วนผสมที่ 7-10 และ 21 เกิดการรwanในผิวเคลือบ จะเห็นว่าจุดอยู่ในกลุ่มที่มีปริมาณหินฟันม้าในปริมาณมาก การรwanอาจเกิดจาก การหดตัวของเนื้อดินปั้นจึงทำให้เกิดการรwanในลักษณะต่างๆ โภมล รักช์วงศ์ (2538 : 152) กล่าวว่าการหดตัวและการขยายตัวของเคลือบขึ้นกับเนื้อดินปั้นที่เท่ากัน ระหว่างที่ทำการเผาและปล่อยให้เย็นตัวลงจะไม่มีแรงดึง เกิดขึ้นในเนื้อดินปั้น เคลือบที่อกรมาจะไม่รwanตัว ถ้าเกิดการหดตัวและการขยายตัวไม่เท่ากันระหว่างเคลือบ กับเนื้อดินปั้นจะทำให้เคลือบเกิดการรwanตัว นอกจากนี้ สุรศักดิ์ โภสิยพันธ์ (2534 : 75) กล่าวอีกว่าการรwanของผิวเคลือบมี 2 อย่างคือ การรwanเป็นเส้นฟอย และการรwanเป็นเส้นห่าง การรwanทึ้งชนิดรwanหันตัว และรwanหลังจากการหันตัวสักระยะหนึ่ง การแก้ปัญหาการรwanของเคลือบสามารถเลือกได้ว่าจะแก้ที่หัวเคลือบหรือเนื้อดินปั้น แต่ส่วนมากนิยมแก้ที่หัวเคลือบจะสะดวกกว่า คือ ลดฟลักซ์ เพิ่มชิลิก้า

4. เคลือบด้านไม้ตรงตามความเป็นจริง

ในส่วนผสมของเคลือบพบว่าสูตรส่วนผสมที่ 26-36 เคลือบไม้สักคือ “ไม้สักจุดสุกตัว พบว่า ในส่วนผสมของสารประกอบมีปริมาณ พลักษ์น้อย และ ชิลก้าสูง สอดคล้องกับที่ สรุปคัด โกลิยพันธ์ (2534 : 75) กล่าวว่า ปริมาณการใช้ชิลก้าขึ้นอยู่กับพลักษ์และจุดสุกตัวของเคลือบ ปริมาณของชิลก้าถ้าใช้น้อย เกินไปจะทำให้เคลือบไม้อุดตัวและละลายห้ำได้ง่าย แต่ถ้าใช้มากเกินไปจะทำให้เคลือบทนไฟสูงขึ้น”

สีของเคลือบ

สีที่ปรากฏจากการทดลองจะเห็นได้ว่าถ้าเผาในบรรยากาศออกซิเดชั่นจะได้สีครีมจนถึงสีน้ำตาลเหลือง ออกตัว และในบรรยากาศริดกันจะได้สีเขียวจนถึงสีน้ำตาลเข้มออกแดง ซึ่งแตกต่างไปตามส่วนผสมของดินเลนที่มีปริมาณต่างกัน ความเข้มของสีจะเพิ่มตามปริมาณของดินเลนที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นถ้าเกิดหืนเนื่องจากสีที่มีอยู่ในดินเลน คือ ออกไซด์ของเพอร์วิกที่มีอยู่ในดินมาก หรือน้อยขึ้นอยู่กับแหล่งของดิน โภมล รักษ์วงศ์ (2538 : 148) กล่าวว่า บรรยายค่าในการเผาที่แตกต่างกันจะทำให้ถูกมองเคลือบแตกต่างกัน บรรยายค่าในการเผาเดมี 2 ลักษณะ คือ การเผาแบบริดกัน คือการที่เกิดการเผาใหม่ไม่หมดภายในเตา จะมีกลุ่มควันและเชมานีอีกด้วยเคลือบที่มีสารประกอบเพอร์วิกออกไซด์เมื่อเผาในบรรยากาศริดกัน จะทำให้เกิดสีเขียวเทาฟ้าในเคลือบ และการเผาแบบออกซิเดชั่น เป็นการเผาใหม่ทั้งหมดจึงไม่มีกลุ่มควันอยู่ในห้องเผาใหม่ของเตาเผา จึงทำให้เนื้อเคลือบที่มีเพอร์วิกออกไซด์จะให้สีน้ำตาลเมื่อเผาในบรรยากาศออกซิเดชั่น หันด้านความเข้มของสีขึ้นอยู่กับปริมาณของเพอร์วิกออกไซด์มากหรือน้อยต่างกันน้อยไป

จากการทดลองพบว่า เคลือบดินเลนเหลาแก้ว สูตรส่วนผสมที่ 4 ในบรรยากาศแบบริดกัน มีลักษณะของผิวเคลือบสมบูรณ์ที่สุด คือ ผิวเคลือบมีความมันเงาวเวว และความสมบูรณ์ปราศจากตัวหนิน ซึ่ง โภมล รักษ์วงศ์ (2538 : 147) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของเคลือบที่ต้องการในการทำเคลือบไว้ว่า คือ ความต้องการให้เคลือบทลอดตัวในอุณหภูมิที่กำหนดไว้ ความหนืดของเคลือบคือไม่ต้องการให้เคลือบมีการไหลตัวมาก ความมันเงาวเวว ความโปรงโปร่งแสงและความทึบของเคลือบ สีที่เกิดกับเคลือบในการเตรียมน้ำเคลือบและการเผาเคลือบมีความต้องการให้เคลือบมีความสมบูรณ์ปราศจากตัวหนินที่เกิดขึ้นในเคลือบ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้

- 1.1 การที่จะนำผลการวิจัยไปใช้ในการทำเคลือบดินเลน ถ้าจะนำสูตรส่วนผสม “ไปใช้โดยที่ วัตถุดินที่ใช้ไม่ใช่แหล่งเดียวกับผู้วิจัยทำการทดลองควรจะได้ทำการทดลองใหม่อีกครั้งก่อนนำไปใช้งาน
- 1.2 ควรทดสอบความเหมาะสมกับเนื้อดินบ้านที่จะนำมาใช้กับเคลือบดินเลนก่อนนำไปใช้งาน

2. ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป

2.1 การทดลองครั้งต่อไป ควรทดลองหลายช่วงอุณหภูมิ เพื่อศึกษาจุดสูงที่เหมาะสมกับเคลื่อน

2.2 การทดลองครั้งต่อไป ควรศึกษาสารประกอบ ที่จะใส่เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อรับประคุณสมบัติของเคลื่อนให้ดีขึ้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล侈ograrm
Pibulsongkram Rajabhat University

นรรណานุกรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล侈ogr
Pibulsongkram Rajabhat University

บรรณานุกรม

กาญจนะ แก้วกำเนิด. ภราวดสอนวัตถุดินเครื่องปั้นดินเผาและดินบ้านในห้องปฏิบัติการ. เอกสารประจำสอนการฝึกอบรมเชรามิก ณ อาคารชิลลเกตเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 1 - 15 พฤษภาคม 2530. อัดสีเนา.

- _____ น้ำเคลือบ เอกสารประจำสอนการฝึกอบรมเชรามิก ณ อาคารชิลลเกตเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16 -30 เมษายน 2532. อัดสีเนา
- โภมล รักษ์วงศ์. งานทำสีสำเร็จชุบ กรุงเทพฯ : คณะวิชาอุตสาหกรรมศึกษา วิทยาลัยครุพัฒนา, 2532.
- _____ วัตถุดินที่ใช้ในงานเครื่องปั้นดินเผาและเนื้อดินบ้าน. นนทบุรี : โรงเรียนการค้าเคราะห์, 2531.

จีรพันธ์ สมประลังค์. เทคนิคการสร้างสรรค์ศิลปะเครื่องปั้นดินเผา. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2535.

หวี พรมพุกษ์. วิชาเครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2523.

นิวัตร พัฒนา. การทดลองสืดสานของอุณหัติคงที่ทำให้เกิดลักษณะของเคลือบแพลตสปาร์. ปริญญา นิพนธ์ศึกษา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2535

ประลิทร์ แก้วฟูรังษี. ภราวดสอนทักษะพิพาระภาพเนื้อดินบ้านประทักษิณแบบดั้งเดิมหงษ์และแก้ว จำลองเมืองจังหวัดพะเยา. ปริญญา นิพนธ์ศึกษา. พิชณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2535

ปรีดา พมพานา. เคลือบเชรามิกส์. กรุงเทพฯ : ภาควิชาสังคีถศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524.

_____ เคลือบเชรามิกส์. กรุงเทพฯ : อังษรเจริญหัตถ์, 2530.

_____ เชรามิกส์ พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.

ไเพจิตร อิงค์ริวัณณ์. รวมสูตรการทำเชรามิกส์. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2537.

วนันท์ กิตติอัมพานนท์. รายงานการวิจัยบทบาทของเทคโนโลยีในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชรามิกส์เพื่อการส่งออก. กรุงเทพฯ : คณะเครื่องจักรศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531.

สุมลักษณ์ ลิขิตานนท์. วิธีการเตรียมและควบคุมน้ำเคลือบ_เอกสารประจำสอนการสัมมนา เทคโนโลยี เชรามิก ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น 12 - 16 กันยายน 2531.

สุรศักดิ์ โภสิษพันธ์. น้ำเคลือบเครื่องปั้นดินเผา พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพาณิช, 2531.

เสริมศักดิ์ นาคบัว. เคลือบหีบเง้า. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536

อายุรัตน์ สร้างผล. วัตถุคิดที่ใช้แพนท์แลบในงานเซรามิก. กำแพงเพชร : คณะวิชาชีวที่ฯ
ศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยครุภัณฑ์แพนท์, ม.ป.ป.

Andrews, A.I. Ceramic Test and calculation. New York : John Milley and Sons,
1957.

Rhodes, Danial. Clay and Glaze for the Potter. Pennsylvania : Chilton Book
Company, 1974.


Signer, Felix and Sonja S. Singer. Industrial Ceramic. New York : Chemical
Publishing Co., 1963.

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Pibulsongkram Rajabhat University


มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล侈ogr
Pibulsongkram Rajabhat University



ภาพประกอบ 3 แสดงแหล่งวัตถุดินเลนที่ทางแก้ สถานีราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก




ภาพประกอบ 4 แสดงการขาดดินเลนจากคันน้ำริเวณพงทางแก้




ภาพประกอบ 5 แสดงดินเลนที่ขาดได้ก่อนนำไปเป็นส่วนผสมเคลือบ

บริษัทแบบ OXIDATION





ภาพประกอบ 6 ผลการทดลองเคลือบดินเล่นหะเลมาก่อนหน้า 1,250 องศาเซลเซียสบรรยายคุณภาพดีขึ้น

บริษัทแบบ REDUCTION



ภาพประกอบ 7 ผลการทดลองเคลือบดินเล่นหะเลแก้วอุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส บรรยายคุณภาพดีขึ้น



ภาพประกอบ 8 ผลิตภัณฑ์เคลือบดินเหนนทะลแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล侈ogr
ประวัติย่อคณวิจัย

Pibulsongkram Rajabhat University

ประวัติย่อคณะวิจัย

1.นายอุ่นพงษ์ พงศ์ศักดิ์ศรี (หัวหน้าโครงการ)

วัน เดือน ปี 25 มีนาคม พ.ศ. 2516

สถานที่อยู่ปัจจุบัน 177/32 ช.17 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

สถานที่ทำงาน โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเชรามิกส์ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 4

คุณวุฒิ พ.ศ. 2537 วท.บ. เทคโนโลยีเชรามิกส์

พ.ศ. 2539 ศศ.บ. การจัดการห้าม

พ.ศ. 2542 ภศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา

ผลงาน

- การทดลองเนื้อดินปืนแบบเรียบ
- การทดลองเนื้อดินปืนไส้กรองหัวเชรามิกส์
- การทดลองผลิตภัณฑ์ไกว่างบดด้วยเนื้อดินปืนยาร์ดพอร์สเลนที่อุณหภูมิ 1,300 องศาเซลเซียส
- ที่ปรึกษางานวิจัยนักศึกษาไปร่วมกับโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเชรามิกส์ จำนวน 30 เรื่อง

2.นางสาวเพ็ญพิม ชัยยงค์

วัน เดือน ปี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2515

สถานที่อยู่ปัจจุบัน 80/1 ถ.สี虹เดโชชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

สถานที่ทำงาน โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเชรามิกส์ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3

คุณวุฒิ พ.ศ. 2538 วท.บ. เทคโนโลยีเชรามิกส์

ผลงาน

- การทดลองเนื้อดินปืนเดนทอล
- การทดลองผลิตภัณฑ์ไกว่างบดด้วยเนื้อดินปืนยาร์ดพอร์สเลนที่อุณหภูมิ 1,300 องศาเซลเซียส
- ที่ปรึกษางานวิจัยนักศึกษาไปร่วมกับโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเชรามิกส์ จำนวน 35 เรื่อง

3. นางสาวสุภาพร อรรถโภกผล

วัน เดือน ปี 6 กันยายน พ.ศ. 2515
 สถานที่อุปปัจจุบัน 600/19 ถ.มิตรภาพ ต.ไนเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 สถานที่ทำงาน โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเชรามิกส์ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
 ตำแหน่ง อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเชรามิกส์
 คุณวุฒิ พ.ศ. 2537 วท.บ. เทคโนโลยีเชรามิกส์
 ผลงาน - การทดลองอิทธิพลของ สังกะสี แบบเรียบ ทองคำ เหรียญ ที่มีต่อคุณสมบัติของเนื้อดินบ้านโคโลไม่
 - การทดลองผลิตภัณฑ์哥งบดด้วยเนื้อดินบ้านอาร์ดพอร์สเลนที่อุณหภูมิ 1,300 องศา เชลเซียส
 - ที่ปรึกษางานวิจัยนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเชรามิกส์ จำนวน 30 เรื่อง

4. นางสาวรัชฎารณ์ เกษมสัสดี

วัน เดือน ปี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2519
 สถานที่เกิด ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
 สถานที่อุปปัจจุบัน สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม (ผังทะเลแคร์) อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 สถานที่ทำงาน โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเชรามิกส์ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
 ตำแหน่ง อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเชรามิกส์
 คุณวุฒิ พ.ศ. 2541 วท.บ. เทคโนโลยีเชรามิกส์
 - วัตถุที่ไฟฟ้าดีซิลิค
 - การทดลองผลิตภัณฑ์哥งบดด้วยเนื้อดินบ้านอาร์ดพอร์สเลนที่อุณหภูมิ 1,300 องศา เชลเซียส
 - ที่ปรึกษางานวิจัยนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเชรามิกส์ จำนวน 10 เรื่อง